

MANUTENÇÃO DE VIATURA - JULHO/2025

NÚMERO DA OS	DATA DE ENTRADA	KM DE ENTRADA	VTR	PLACA	CIDADE	FLUXO	PROBLEMA APRESENTADO	PRESTADOR DE SERVIÇO EMPRESA	SOLUÇÃO	STATUS	DATA DE SAÍDA	KM DE SAÍDA
JULHO/2025												
530	06/07/2025	229864	Alfa 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Verificar luz EDC acesa + falha do motor	SMB	Substituição filtro de combustível	Concluído	08/07/2025	229891
							Verificar porta lateral		Regulado pino da porta e substituído	Concluído		
							Verificar batente da porta lado direito dianteiro		Reapertado pino da porta lado direito dianterio	Concluído		
							Verificar manopla do câmbio (fica saindo)		Manopla fixada	Concluído		
							Verificar possível vazamento do líquido de arrefecimento		Substituição abraçadeira mangueira ar quente	Concluído		
567	23/07/2025	119707	Reserva	SEG9D24	União da Vitória	Preventiva	Óleo e filtros vencidos	SMB	Troca de óleo	Concluído	24/07/2025	119708
									Filtro lubrificante	Concluído		
									Filtro de combustível	Concluído		
									Filtro de ar	Concluído		
							Filtro de ar condicionado		Concluído			
							Substituição de pastilhas traseiras + regulado freio de mão		Concluído			
							Substituição do banco + pintura		Concluído			
							Substituição do botão da luz alta do salão		Concluído			
							Substituição da caixa giroflex + testado		Concluído			
							Verificado correias		Concluído			
							Verificado regulagem das portas		Concluído			
							Verificado maca		Concluído			
							Verificado sistema sonoro		Concluído			
							Verificado sistema de arrefecimento		Concluído			
							Rodizio de pneus		Concluído			
Resetado troca de óleo no painel	Concluído											
38	15/07/2025	10463	Alfa 61	TBI2H06	São Mateus do Sul	Corretiva	Descolamento da chapa inox do salão	SMB	Realizado colagem da chapa de inox	Concluído	15/07/2025	10463
39	15/07/2025	10477	Alfa 61	TBI2H06	São Mateus do Sul	Preventiva	Preventiva dos pneus (10 km)	SMB	Verificado pneus	Concluído	15/07/2025	10477
40	15/07/2025	16035	Alfa 60	TBH7G72	União da Vitória	Corretiva	Descolamento da chapa inox do salão	SMB	Realizado colagem da chapa de inox	Concluído	15/07/2025	16035
41	21/07/2025	7256	Bravo 63	TBH9E06	Bituruna	Corretiva	Descolamento da chapa inox do salão	SMB	Realizado colagem da chapa de inox (lado direito)	Concluído	21/07/2025	7256
							Falha intermitente na sirene		Substituição do botão da sirene	Concluído		
42	21/07/2025	11132	Bravo 61	TBI2H06	São Mateus do Sul	Corretiva	Pneu traseiro direito furado	SMB	Substituído pela equipe estepe	Concluído	21/07/2025	11132
43	24/07/2025	66471	Alfa 61	SFO6B84	São Mateus do Sul	Corretiva	Falha intermitente da sirene	SMB	Reconectado fio do drive	Concluído	24/07/2025	66471
44	25/07/2025	8825	Bravo 66	TBH6G76	Paula Freitas	Corretiva	Pneu dianteiro lado direito	SMB	Substituído pela equipe estepe	Concluído	25/07/2025	8825
46	31/07/2025	12568	Alfa 60	SEG9D24	União da Vitória	Corretiva	Sirene não funcionando	SMB	Substituição do drive	Concluído	31/07/2025	12568

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

OK

CONTROLE O.S. N° 038	DATA DA BAIXA 15/07/25	HORA DA BAIXA 10:00	KM BAIXA 10463
DATA DA ENTRADA OFICINA 15/07/25	HORA DA ENTRADA 10:00	DATA DO SÍMBOLO 15/07/25	KM ENTRADA 10463
TIPO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ☐ CORRETIVA ☒ SÍMBOLO ☐	CONDICÕES DE RODAGEM EM CONDIÇÕES DE RODAGEM ☒ GUINCHO/REBOQUE ☐	NOME DO PRESTADOR Assist Frota Cisvail	
CONDOTOR/APOIO Renan (APOIO)	PLACA TBI-2406	PREFÍXO USG-61	BASE/MUNICÍPIO S Mateus do Sul

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras
Verificação de correias
Regulagem freio estacionamento
Verificação regulagem de portas
Verificação maca escomoteável

Verificação sistema de iluminação
Verificação de sistema sonoro
Verificação de sistema de arrefecimento
Rodizio de pneus

Troca de Óleo
Troca filtro Lubrificante
Troca de filtro de Combustível
Troca de filtro de Ar
Troca de filtro de Ar Condicionado

PREVENTIVA 30000KM

Verificação de tensor e polias de correia
Verificação sistema de suspensão
Verificação sistema de ar condicionado
Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

Verificação de rolamentos cardan
Verificação de rolamentos dos rodados
Verificação de acessórios do baú
Substituição de pneus

PREVENTIVA 45000KM

Substituição de óleo de caixa de câmbio
Substituição de óleo de diferencial

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

ok Descobrimos de chapas inox do salão

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvail

DATA

15/07/25

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

ol. Descolamento do litor do Assento do Sela (trilha da maca)
Risco de acúmulo de umidade e sujeira

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	PONTAS FIXAÇÃO	06	2		
2	com isolante PU Curo	-x-			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

MECÂNICO RESPONSÁVEL

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-00
Assistente de
SAMI

DATA

15/07/25

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE SAÚDE

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☐ SIM

☒ NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☐ SIM

☒ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENIONISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

ok. Serviço Realizado na Base - SMS s/ necessidade de baixa da Unidade

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

15/07/25

HORA DE CONCLUSÃO

11:00

KM DE CONCLUSÃO

6463

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

— — —

HORA DE RETORNO

— — —

KM DE RETORNO

— — —

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvall

DATA

15/07/25

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

OK

CONTROLE S. N°	DATA DA BAIXA	HORA DA BAIXA	KM BAIXA
039	15/07/25	14:00	10477
DATA DA ENTRADA OFICINA	HORA DA ENTRADA	DATA DO SÍMBOLO	
15/07/25	14:00		
TIPO DE MANUTENÇÃO	PREVENTIVA	CORRETIVA	SÍMBOLO
	☒	☐	☐
CONDIÇÕES DE RODAGEM	EM CONDIÇÕES DE RODAGEM	QUILÔMETRO/PERÍODO	
	☒	☐	
CONDUTOR/APOIO	NOME DO PRESTADOR		
IRIVER (PINTÃO)	JM PneuS		
PLACA	PREFIXO	BASE/MUNICÍPIO	
TBI-2406	USB-6J	S. Mateus do Sul	

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras
Verificação de correias
Regulagem freio estacionário
Verificação regulagem de portas
Verificação maca escamoteável

Verificação sistema de iluminação
Verificação de sistema sonoro
Verificação de sistema de aquecimento
Rodizio de pneus

Troca de Óleo
Troca Filtro Lubrificante
Troca de Filtro de Combustível
Troca de Filtro de Ar
Troca de Filtro de Ar Condicionado

PREVENTIVA 30000KM

Verificação de tensor e polias de correia
Verificação sistema de suspensão
Verificação sistema de ar condicionado
Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

Verificação de rolamentos cardan
Verificação de rolamentos dos rodados
Verificação de acessórios do baú
Substituição de pneus

PREVENTIVA 45000KM

Substituição de óleo de caixa de câmbio
Substituição de óleo de diferencial

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mas os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

01- Rodizio Preventivo PneuS

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvall

15/07/25

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

M- Rodizio de Pneus Meia-l (10 mil k-)

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	M.O				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

MECÂNICO RESPONSÁVEL

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Clsvali

Página 2 de 3

15/07/25

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
GESTÃO EM SAÚDE

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☐ SIM

☒ NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☐ SIM

☒ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

01 - Serviço Realizado s/ necessidade de boia de UTA, e horário previamente agendado.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

15/07/25

HORA DE CONCLUSÃO

15:00

KM DE CONCLUSÃO

10477

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

HORA DE RETORNO

KM DE RETORNO

NOME E ASSINATURA



RESPONSÁVEL FROTA

15/07/25

DATA

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Clayall

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
CENTRO DE MANUTENÇÃO

OK

CONTROLE Q.S. Nº **040** DATA DA BAIXA **---** HORA DA BAIXA **---** KM BAIXA **---**

DATA DA ENTRADA OFICINA **15/07/25** HORA DA ENTRADA **16:00** KM ENTRADA **16032**

TIPO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ☐ CORRETIVA ☒ SINISTRO ☐

CONDIÇÕES DE RODAGEM EM CONDIÇÕES DE RODAGEM ☒ GUECHO/RIBOQUE ☐

CONDIÇÃO DO SIESTRO **---** NOME DO PRESTADOR **Assist Frota Cisvall**

CONDIÇÃO DO APOIO **Renan Cisvall**

PLACA **TRM-7472** PREFIXO **USA-60** BASE/MUNICÍPIO **U. de Vitória**

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

Verificação de correias

Regulagem freio estacionamento

Verificação regulagem de portas

Verificação maca escamoteável

Verificação sistema de iluminação

Verificação de sistema sonoro

Verificação de sistema de arrefecimento

Rodizio de pneus

Troca de Óleo

Troca Filtro Lubrificante

Troca de Filtro de Combustível

Troca de Filtro de Ar

Troca de Filtro de Ar Condicionado

PREVENTIVA 30000KM

Verificação de tensor e polias de correia

Verificação sistema de suspensão

Verificação sistema de ar condicionado

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

Verificação de rolamentos cardan

Verificação de rolamentos dos rodados

Verificação de acessórios do baú

Substituição de pneus

PREVENTIVA 45000KM

Substituição de óleo de caixa de câmbio

Substituição de óleo de diferencial

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

oi Desobstrução INOX do Assento do Salão

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL APOIO

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvall

DATA

15/07/25

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

Olá desmontando da chapa inox do motor do eixo. 2.150 de acumulo de unidade e sujeira

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Parafusos fixação	06	2		
2	Cabo P.V	1			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

MECÂNICO RESPONSÁVEL

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvalli

DATA

15/04/25

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE BOMBA

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☐ SIM

☒ NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☐ SIM

☒ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

01- Serviço realizado na base 3/ necessidade de troca da utz

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

— — —

HORA DE CONCLUSÃO

— : —

KM DE CONCLUSÃO

—

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

35/ 07/ 25

HORA DE RETORNO

17:00

KM DE RETORNO

16035

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvalli

35/ 07/ 25

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB

OK

CONTROLE O.S. Nº 043	DATA DA BAIXA -- --	HORA DA BAIXA -- --	KM BAIXA -- --
DATA DA ENTRADA OFICINA 21/07/25	HORA DA ENTRADA 10:00	KM ENTRADA 7256	
TIPO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ☐ CORRETIVA ☒ SINISTRO ☐	DATA DO SINISTRO -- --		
CONDIÇÕES DE RODAGEM EM CONDIÇÕES DE RODAGEM ☒ GUBICHO/REBOQUE ☐	NOME DO PRESTADOR Assist. Frota Cisvali		
CONDUTOR/APOIO Renan (Apoio)			
PLACA TAH-9ED6	PREFIXO USG-63	BASE/MUNICÍPIO Bituruna	

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM ☐	☐	☐	☐
Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras	Verificação sistema de iluminação	Troca de Óleo	☐
Verificação de correias	Verificação do sistema sonoro	Troca Filtro Lubrificante	☐
Regulagem freio estacionamento	Verificação do sistema de aquecimento	Troca de Filtro de Combustível	☐
Verificação regulagem de portas	Rodizio de pneus	Troca de Filtro de Ar	☐
Verificação modo escamoteável	☐	Troca de Filtro de Ar Condicionado	☐
PREVENTIVA 30000KM ☐	☐	PREVENTIVA 45000KM ☐	☐
Verificação de tensor e polias de correia	Verificação de rolamentos cardan	Substituição de óleo de caixa de câmbio	☐
Verificação sistema de suspensão	Verificação de rolamentos dos rodados	Substituição de óleo de diferencial	☐
Verificação sistema de ar condicionado	Verificação de acessórios da baú		
Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro	Substituição de pneus		

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

01. Desbalanceamento de rodas do Motor do Solár
02. Falha no motor do Solár

NOME E ASSINATURA

Renan Malinowski
GNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvali

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

21/07/25

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

01- Desobstrução das duas válvulas 1102 e 1103
02- Troca do Solenoide do Motor (PTT) do Módulo de Injeção / Sinais

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Ponteira de Píra	06	✓	—	—
2	Gla P.V. Curva	—	✓	—	—
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Renan Mallinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frotas
SAMU - CIVIL

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SM-B
DE SÃO EM SÃO

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☐ SIM

☒ NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☐ SIM

☒ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

01- Teste de reparo a necessidade de troca de UH.
02- Teste de desmontagem do P.T. e reposição no interruptor, o que
equipa o teste de testes posteriores.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

21/07/25

HORA DE CONCLUSÃO

11:10

KM DE CONCLUSÃO

7256

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

— x —


HORA DE RETORNO

— x —

KM DE RETORNO

— x —

NOME E ASSINATURA



Adrian Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvall

21/07/25

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK

SMB

CONTROLE Q.S. Nº 042	DATA DA BAIXA 28/07/25	HORA DA BAIXA ---	KM BAIXA ---
DATA DA ENTRADA OFICINA 28/07/25	HORA DA ENTRADA 16:30	KM ENTRADA 11132	
TIPO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ☐ CORRETIVA ☒ SINISTRO ☐	DATA DO SINISTRO 28/07/25		
CONDIÇÕES DE RODAGEM EM CONDIÇÕES DE RODAGEM ☒ GUINCHO/REBOQUE ☐	NOME DO PRESTADOR JM PUEUS		
CONDUTOR/APOIO Idra (Mantão)			
PLACA TSI-2400	PREFIXO USB-61	BASE/MUNICÍPIO S. Mateus do Sul	

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

Verificação de correias

Regulagem freio estacionamento

Verificação regulagem de portas

Verificação maca escamoteável

Verificação sistema de iluminação

Verificação de sistema sonoro

Verificação de sistema de arrefecimento

Rodizio de pneus

Troca de Óleo

Troca Filtro Lubrificante

Troca de Filtro de Combustível

Troca de Filtro de Ar

Troca de Filtro de Ar Condicionado

PREVENTIVA 30000KM

Verificação de tensor e polias de correia

Verificação sistema de suspensão

Verificação sistema de ar condicionado

Verificação de discos de freio dianteira/traseira

Verificação de rolamentos eixos

Verificação de rolamentos dos rodados

Verificação de acessórios do baú

Substituição de pneus

PREVENTIVA 45000KM

Substituição de óleo de caixa de câmbio

Substituição de óleo de diferencial

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

01 - Deu loss din Fundo

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

Página 1 de 3

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvalli

28/07/25

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

Ol - Pressão Reduzida (Subst. pela equipe pelo escape dentro do bulbo)

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Item 1	01	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

MECÂNICO RESPONSÁVEL

DATA

Página 2 de 3

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Císvall

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE SAÚDE

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☐

SIM

☒

NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☐

SIM

☒

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Se não obtiver

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

21/07/25

HORA DE CONCLUSÃO

17:00

KM DE CONCLUSÃO

11,52

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

- - -

HORA DE RETORNO

- - -

KM DE RETORNO

- - -

NOME E ASSINATURA

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvali

21/07/25

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

Ok 31

SMB

CONTROLE O.S. N°	DATA DA BAIXA	HORA DA BAIXA	KM BAIXA
043			
DATA DA ENTRADA OFICINA	HORA DA ENTRADA	KM ENTRADA	
24/07/25	14:10	66471	
TIPO DE MANUTENÇÃO	DATA DO SINGRO	NOME DO PRESTADOR	
PREVENTIVA ☒ CORRETIVA ☐ SINGRO ☐	24/07/25	Assist. Frota Civil	
CONDIÇÕES DE RODAGEM	CONDICIONADO		
EM CONDIÇÕES DE RODAGEM ☒ GURCHO/REBOQUE ☐			
CONDUTOR/APOIO	Soulo (Pintão) Renan (Assist. Frota)		
PLACA	PREFIXO	BASE/MUNICÍPIO	
SFO - 6584	USA - 61	S. Mateus do Sul	

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras
Verificação de correias
Regulagem freio estacionamento
Verificação regulagem de portas
Verificação maca escamoteável

Verificação sistema de iluminação
Verificação de sistema sonoro
Verificação de sistema de arrefecimento
Rodizio de pneus

Troca de Óleo
Troca Filtro Lubrificante
Troca de Filtro de Combustível
Troca de Filtro de Ar
Troca de Filtro de Ar Condicionado

PREVENTIVA 30000KM

Verificação de tensor e polias de correia
Verificação sistema de suspensão
Verificação sistema de ar condicionado
Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

Verificação de rolamentos cardan
Verificação de rolamentos dos rodados
Verificação de acessórios do baú
Substituição de pneus

PREVENTIVA 45000KM

Substituição de óleo de caixa de câmbio
Substituição de óleo de diferencial

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

01 Falha Intermitente na Sinal

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL APOIO/FR

Página 1 de 1

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Civil

24/07/25

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

Ol. Dobos e Caixa da Sinec Cumins trivess 1 Superle do drive solto devido aos clavos. Fio do Drive solto.

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Cinta Mastica tipo "epoxi - grão"	04			
2	Fita tipo "Silva tipo"	-	2	-	-
3	Fita Isolante	-	2	-	-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

MECÂNICO RESPONSÁVEL

DATA

24/07/25

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SM-B

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☐ SIM

☒ NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO

VIATURA FOI DESMONTILIZADA?

☐ SIM

☒ NÃO

EQUIPE QUE DESMONTILIZOU

CONDUZIR SOCORRISTA

IFC. DE ENT./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

ol - Zestindo Reparo paliativo, deixando a peça fixada e a chave em funcionamento, deixando a Cond. Rob. sobre o tanque da Enxofre, onde já está sendo mantido a um tempo de uma hora para substituição.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

24/07/25

HORA DE CONCLUSÃO

14:20

KM DE CONCLUSÃO

66423

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

- - -

HORA DE RETORNO

- - -

KM DE RETORNO

- - -

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

24/07/25

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
CENTRO DE SERVIÇOS

OK

CONTROLE O.S. N°

DATA DA BAIXA

HORA DA BAIXA

KM BAIXA

044

DATA DA ENTRADA OFICINA

25/07/25

HORA DA ENTRADA

23.00

KM ENTRADA

8825

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

CORRETIVA

SINISTRO

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

GUINCHO/REBOQUE

NOME DO PRESTADOR

RODRIGUE. S. LANGE

CONDUTOR/APOIO

Eden (Piauí)

PLACA

TRH-6976

PREFIXO

USR-66

BASE/MUNICÍPIO

Paula Freitas

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

Verificação de correias

Regulagem freio estacionamento

Verificação regulagem de portas

Verificação maca escamoteável

Verificação sistema de iluminação

Verificação de sistema sonoro

Verificação de sistema de arrefecimento

Rodizio de pneus

Troca de Óleo

Troca Filtro Lubrificante

Troca de Filtro de Combustível

Troca de Filtro de Ar

Troca de Filtro de Ar Condicionado

PREVENTIVA 30000KM

Verificação de tensor e polias da correia

Verificação sistema de suspensão

Verificação sistema de ar condicionado

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

Verificação de rolamentos cardan

Verificação de rolamentos dos rodados

Verificação de acessórios do baú

Substituição de pneus

PREVENTIVA 45000KM

Substituição de óleo de caixa de câmbio

Substituição de óleo de diferencial

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

01- Pnev diante dir Furado

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

Renan Mallnowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cível

DATA

25/07/25

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

Ol. Para o cliente durante o retorno de manutenção, substit. pelo estope pelo equipe do plantão

LISTA DE PEÇAS NECESSARIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Zone de	01	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

MECÂNICO RESPONSÁVEL

Renan Mallnowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvall

DATA

25/04/25

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☐ SIM☒ NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☐ SIM☒ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUCTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

o Serviço realizou a necessidade de baixa da UTA.
o Serviço realizou a necessidade de baixa da UTA.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

25/07/25

HORA DE CONCLUSÃO

23:28

KM DE CONCLUSÃO

8825

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

-

HORA DE RETORNO

-

KM DE RETORNO

-

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvall

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

CONTROLE O.S. Nº	DATA DA BAIXA	HORA DA BAIXA	KM BAIXA
046			
DATA DA ENTRADA OFICINA	33/07/25	HORA DA ENTRADA	08:30
DATA DO SINISTRO			
TIPO DE MANUTENÇÃO	PREVENTIVA ☐	CORRETTIVA ☒	SINISTRO ☐
CONDIÇÕES DE RODAGEM	EM CONDIÇÕES DE RODAGEM ☒	GUINCHO/REBOQUE ☐	NOME DO PRESTADOR
CONDUTOR/APOIO	Assist. Frota Samu/Gwini		
PLACA	SEG-9324	PREFIXO	USA-60 (Res)
		BASE/MUNICÍPIO	U. da Vitória

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras
Verificação de correias
Regulagem freio estacionário
Verificação regulagem de portas
Verificação maca escamoteável

Verificação sistema de iluminação
Verificação de sistema sonoro
Verificação de sistema de arrefecimento
Rodizio de pneus

Troca de Óleo
Troca Filtro Lubrificante
Troca de Filtro de Combustível
Troca de Filtro de Ar
Troca de Filtro de Ar Condicionado

PREVENTIVA 30000KM

Verificação de tensor e polias de correia
Verificação sistema de suspensão
Verificação sistema de ar condicionado
Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

Verificação de rolamentos cardan
Verificação de rolamentos dos rodados
Verificação de acessórios do baú
Substituição de pneus

PREVENTIVA 45000KM

Substituição de óleo de caixa de câmbio
Substituição de óleo de diferencial

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

01- Sinete Inoperante

NOME E ASSINATURA

Renan Mallinowski
RESPONSÁVEL AFROTA
Assistente de Frota
SAMU - Cisvali

33/07/25

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

01- Drive floperante, realizado tras p/ peça do estoque

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Drive IBL 350x	01	X	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA


Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisvalli

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
CENTRO EM SAÚDE

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☐

SIM

☒

NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☐

SIM

☒

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENIONISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

At. Serviço Realizado na base s/ necessidade de baixa da utm

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

HORA DE CONCLUSÃO

KM DE CONCLUSÃO

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

HORA DE RETORNO

KM DE RETORNO

NOME E ASSINATURA



RESPONSÁVEL FROTA

DATA

Renan Malinowski
CNH: 037.075.762-99
Assistente de Frota
SAMU - Cisval

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

530

DATA DA BAIXA

06/07/25

HORA DA BAIXA

—

KM BAIXA

229864

DATA DA ENTRADA OFICINA

06/07/25

HORA DA ENTRADA

—

KM ENTRADA

229864

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

☐

CORRETIVA

☒

SINISTRO

☐

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

☐

GUINCHO/REBOQUE

☒

NOME DO PRESTADOR

Guincho Mauro

CONDUTOR/APOIO

Leandro

PLACA

BDE5C64

PREFIXO

Alfa 61

BASE/MUNICÍPIO

São Mateus do Sul

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

☐

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

☐

Verificação sistema de iluminação

☐

Troca de Óleo

☐

Verificação de correias

☐

Verificação de sistema sonoro

☐

Troca Filtro Lubrificante

☐

Regulagem freio estacionário

☐

Verificação de sistema de arrefecimento

☐

Troca de Filtro de Combustível

☐

Verificação regulagem de portas

☐

Rodizio de pneus

☐

Troca de Filtro de Ar

☐

Verificação maca escamoteável

☐
☐

Troca de Filtro de Ar Condicionado

☐

PREVENTIVA 30000KM

☐

Verificação de tensor e polias de correia

☐

Verificação de rolamentos cardan

☐

Substituição de óleo de caixa de câmbio

☐

Verificação sistema de suspensão

☐

Verificação de rolamentos dos rodados

☐

Substituição de óleo de diferencial

☐

Verificação sistema de ar condicionado

☐

Verificação de acessórios do baú

☐

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

☐
☐

Substituição de pneus

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

- ① Luz EDC Acima e Falha de motor da VTR
- ② Verificar Porta Lateral (Abrindo porta 5022inco) -
- ③ Verificar Batente da Porta L. J. Dianteira -
- ④ Verificar Manopla do Câmbio, para Saída -
- ⑤ Verificar possível vazamentos do liq. de arrefecimento -

NOME E ASSINATURA

Leandro A. Ferreira
Condutor Sacrista
CNPJ 09725140650
RESPONSÁVEL APOIO/ROTA

DATA

06/07/25

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- ① Substituído filtro de combustível
- ② Regulada pino da porta e substituído
- ③ Reaperto de pino porta L.D. Dianteira
- ④ momento final de
- ⑤ Substituído ~~em~~ braçadeira mangueira ar quente

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	filtro de combustível	01			
2	pino porta lateral salão	01			
3	Braçadeira	01			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Luiz Felipe Severino dos Santos
 Mecânico
 CPF: 090.721.809-17
 MECÂNICO RESPONSÁVEL

08/07/25

DATA

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☒ SIM☐ NÃO

NOME OFICINA

SMB.

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☒ SIM☐ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Até transportada via Guincho do M/ano.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

08/07/25

HORA DE CONCLUSÃO

16:00

KM DE CONCLUSÃO

229897

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

09/07/25.

HORA DE RETORNO

←

KM DE RETORNO

229897

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

DATA DA BAIXA

HORA DA BAIXA

KM BAIXA

567

DATA DA ENTRADA OFICINA

HORA DA ENTRADA

KM ENTRADA

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

CORRETIVA

SINISTRO

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

GUINCHO/REBOQUE

NOME DO PRESTADOR

CONDUTOR/APOIO

PLACA

PREFIXO

BASE/MUNICÍPIO

CHARLES

SEG 9D 24

VTR RESERVA

UNIÃO DA VITÓRIA

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

20000

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

Verificação de correias

Regulagem freio estacionário

Verificação regulagem de portas

Verificação maca escamoteável

Verificação sistema de iluminação

Verificação de sistema sonoro

Verificação de sistema de arrefecimento

Rodizio de pneus

MIST MORA OIL

Troca de Óleo

Troca Filtro Lubrificante

Troca de Filtro de Combustível

Troca de Filtro de Ar

Troca de Filtro de Ar Condicionado

PREVENTIVA 30000KM

Verificação de tensor e polias de correia

Verificação sistema de suspensão

Verificação sistema de ar condicionado

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

Verificação de rolamentos caraan

Verificação de rolamentos dos rodados

Verificação de acessórios do baú

Substituição de pneus

PREVENTIVA 45000KM

Substituição de óleo de caixa de câmbio

Substituição de óleo de diferencial

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

1. REVISÃO 20.000 km
2. TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR + FILTRO A/C.
3. FREIOS REVISAR
4. TROCAR BANDO (MÉDIO)
5. REVISAR 2VZTS INTERNAS E EXTERNAS
6. GIRO FLEX REVISAR

NOME E ASSINATURA

John Everton Barbosa
Motorista/Apoio Frota
CNH: 06087371561

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

DATA

23.07.25

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- 1 REALIZAR MANUTENÇÃO 20.000 Km
- 2 TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR + FILTRO A/C.
- 3 SUBSTITUIR PASTILHAS TRASEIRAS 2 LADOS + REGULAR FREIO DE MÃO.
- 4 TROCAR BANCAL VÃO (MÉDIO) + PINTAR.
- 5 SUBSTITUIR BOTÃO VALVE ALTA DO CILINDRO.
- 6 SUBSTITUIR CAIXINHA GIROFLEX/SIRENE, TESTAR FICOU OK.

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	LITROS ÓLEO MOTOR	12			
2	FILTRO AR MOTOR	01			
3	11 ÓLEO	01			
4	11 Combustível	01			
5	11 A/C	01			
6	BOTÃO AUXILIAR	01			
7	BANCAL (MÉDIO)	01			
8	SPRAY PRETO	01			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Gabriel Alexandre F. Matras
Mecânico

CPF: 087.286.019-12

MECÂNICO RESPONSÁVEL

23/07/25

DATA

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☒ SIM☐ NÃO

NOME OFICINA

SMB

MOTIVO:

Revisão Preventiva

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☒ SIM☐ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

24/07/25

HORA DE CONCLUSÃO

/

KM DE CONCLUSÃO

119708

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

24/07/25

HORA DE RETORNO

/

KM DE RETORNO

119708

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

Ambulância: BEY3J38

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000040814	25/07/2025	DIRMAVE	PEÇAS AUTOMOTIVAS	CISVALI / PR	815,01
Total Veículo da Coordenação não contabilizado.					815,01
Total Geral					815,01