

## MANUTENÇÃO DE VIATURA - JANEIRO/2025

NÚMERO DA OS	DATA DE ENTRADA	KM DE ENTRADA	VTR	PLACA	CIDADE	FLUXO	PROBLEMA APRESENTADO	PRESTADOR DE SERVIÇO EMPRESA	SOLUÇÃO	STATUS	DATA DE SAÍDA	KM DE SAÍDA
311	04/01/2025	145129	Reserva	BEO8E74	General Carneiro	Preventiva	Troca de Pneus	Dalgallo pneus	Substituição dos 04 pneus + alinhamento e balanceamento	Concluído	04/01/2025	145129
224	11/01/2024	206211	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Vazamento de óleo motor	SMB	Substituição da arrola de vedação do bujão do carter	Concluído	14/01/2025	206211
							Borracha parabrisa solta		Realizado a cola da borracha do parabrisa	Concluído		
							Barulho na direção		Lubrificado borracha de direção	Concluído		
							Borracha porta do motorista solta		Realizado a cola da borracha da porta do motorista	Concluído		
							Farol de neblina quebrado e queimado		Substituição do farol	Concluído		
							Luz de placa queimada		Substituído luz de placa	Concluído		
							Luz do salão queimada		Realizada a solda do fio solto da luminaria	Concluído		
							Palhetas ruins		Substituição das palhetas	Concluído		
							Entrando agua na cabine pelo teto		Realizado a vedação	Concluído		
							Capo com cola		Relizado a limpeza do capo	Concluído		
							Rolamentos		Substituição dos rolamentos	Concluído		
							Preventiva		Óleo e filtros vencidos	Troca de óleo 7l		
						Manutençã de 45.000 km		Troca filtro lubrificante	Concluído			
								Troca filtro de combustivel	Concluído			
								Troca de filtro de ar	Concluído			
								Troca de filtro de ar condicionado	Concluído			
								Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão	Concluído			
								Verificado correias	Concluído			
								Verificado regulagem das portas	Concluído			
								Verificado maca	Concluído			
								Verificado sistema de iluminação	Concluído			
							Verificado sistema sonoro	Concluído				
Verificado sistema de arrefecimento	Concluído											
Verificado tensor e polias de correia	Concluído											
Verificado sistema de suspensão	Concluído											
Verificado sistema de ar condicionado	Concluído											
Verificado discos de freio	Concluído											
Verificado rolamentos de cardan	Concluído											
Verificado rolamentos dos rodados	Concluído											
Verificado acessórios do baú	Concluído											
Verificado óleo da caixa de cambio	Concluído											
Verificado óleo de diferencial	Concluído											
Troca de Pneus	West rodas	Substituição dos 4 pneus	Concluído									
312	14/01/2025	145507	Reserva	BEO8E74	General Carneiro	Preventiva	Revisar freios	Mecânica Marjovan	Substituição disco de freio traseiro + fluido de freio + jogo de pastilhas dianteiras	Concluído	14/01/2025	145507
261	14/01/2025	170455	Bravo 60	BEI8A30	União da Vitória	Corretiva	Vazamento de óleo hidraulico	Mecânica Marjovan	Realizado solda do radiador direção hidraulica	Concluído	14/01/2025	170455
236	15/01/2025	309580	Alfa 60	BEI8A31	União da Vitória	Corretiva	Lâmpadas luz baixa, luz alta e pisca queimadas	Varnier	Substituição das lâmpadas	Concluído	15/01/2025	309580
							Falhas no sistema		Realizado diagnóstico de scanner	Concluído		
						Corretiva	Corte de ignição	SMB	Substituição dos fusíveis + fixado caixa de fusíveis	Concluído		
							Paracheque dianteiro solto		Instalado parafusos e reapertados demais parafusos	Concluído		
							Alerta de ABS e EBD traseiro		Substituição do sensor ABS + roda fonica	Concluído		
							Ar condicionado inoperante	Everest	Concluído			
							Perda de água do reservatório		Substituição do reservatório + verificado demais itens do sistema de arrefecimento	Concluído		
							Limpadores parabrisa ruins		Substituição dos limpadores	Concluído		
	Troca de óleo 7l	Concluído										
								Troca filtro lubrificante	Concluído			

273	21/01/2025	172449	Bravo 60	BEI8A30	União da Vitória	Preventiva	Óleo e filtros vencidos	SMB	Troca filtro de combustível	Concluído	11/02/2025	172468
							Vazamento de óleo de diferencial		Troca de filtro de ar	Concluído		
							Revisar freios		Troca de filtro de ar condicionado	Concluído		
							Verificação do sistema de iluminação		Substituição da junta da tampa do diferencial + completado nível de óleo	Concluído		
							Manutenção de 30.000		Substituição das pastilhas traseiras + lonas de freio traseiras + regulado freio de mão	Concluído		
Substituição dos faróis auxiliares dianteiros + botão de liga e desliga + substituição lâmpada de pisca dianteiro L/D + verificado os demais itens de iluminação	Concluído											
Verificado correias	Concluído											
Verificado regulagem de portas	Concluído											
Verificado maca	Concluído											
Verificado sistema sonoro	Concluído											
Rodizio de pneus	Concluído											
Reset Troca de óleo no painel	Concluído											
Verificado tensor e polias de correia	Concluído											
Verificado sistema de suspensão	Concluído											
Verificado sistema de ar condicionado	Concluído											
Verificado rolamentos de cardan	Concluído											
Verificado rolamentos dos rodados	Concluído											
Verificado acessórios do baú	Concluído											
3	19/02/2025	152660	Reserva	BEO8E74	União da Vitória	Corretiva	Port lateral desalinhada e travando			Concluído	19/02/2025	152669
							Porta traseira travando			Concluído		
354	28/02/2025	153341	Alfa 61	BEO8E74	São Mateus do Sul	Corretiva	Palhetas ruins	SMB	Substituição das palhetas	Concluído	28/02/2025	153341
							Encosto lateral do banco bau solto		Realizado o reaperto do encosto	Concluído		
							Coifa da manopla solta		Fixado coifa da manopla	Concluído		
						Manutenção de 30.000	Troca de óleo 7l		Concluído			
							Troca filtro lubrificante		Concluído			
							Troca filtro de combustível		Concluído			
							Troca de filtro de ar		Concluído			
							Troca de filtro de ar condicionado		Concluído			
							Substituição das pastilhas traseiras e dianteiras + regulado freio de mão		Concluído			
							Substituição do carrinho central da porta de correr + regulado porta de correr e traseiras		Concluído			
							Substituição do faróis led de milha + refeita fiação L/D e verificado os demais itens de iluminação		Concluído			
							Ajustado botão da sirene no painel + verificado demais itens do sistema sonoro		Concluído			
							Verificado correias		Concluído			
							Verificado maca		Concluído			
							Verificado sistema de arrefecimento		Concluído			
Rodizio de pneus	Concluído											
Reset Troca de óleo no painel	Concluído											
Verificado tensor e polias de correia	Concluído											
Verificado sistema de suspensão	Concluído											
Verificado sistema de ar condicionado	Concluído											
Verificado discos de freio dianteiro e traseiro	Concluído											
Verificado rolamentos de cardan	Concluído											
Verificado rolamentos dos rodados	Concluído											
Verificado acessórios do baú	Concluído											
						Corretiva	Inox assoalho baú solto	SMB	Fixado acabamento do assoalho	Concluído		
							Óleo e filtros vencidos	Renault	Troca de óleo	Concluído		
									Troca filtro lubrificante	Concluído		
									Troca filtro de combustível	Concluído		
									Troca de filtro de ar	Concluído		

361	06/03/2025	20604	Bravo 65	TAL6G04	General Carneiro	Preventiva	Freios revisar	SMB	Troca de filtro de ar condicionado	Concluído	06/03/2025	20608
							Manutenção de 20.000 km		Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão	Concluído		
									Verificado correias	Concluído		
									Verificado regulagem de portas	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
									Verificado sistema de iluminação	Concluído		
									Verificado sistema sonoro	Concluído		
									Verificado sistema de arrefecimento	Concluído		
									Rodizio de pneus	Concluído		
Reset Troca de óleo no painel	Concluído											
365	08/03/2025	212933	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Piscando luz de óleo no painel	SMB	Substituição da perinha de óleo	Concluído	08/03/2025	212937
367	10/03/2025	154723	Alfa 61	BEO8E74	São Mateus do Sul	Corretiva	Vazamento de água	SMB	Substituição da bomba de água	Concluído	11/03/2025	154772
							Verificar bateria do salão	Ponta Grossa V8	Revisado bateria	Concluído		
							Verificar regulagem assento motorista	SMB	Substituição da regulagem do banco	Concluído		
							Lâmpada luz de posição queimada		Substituição da lâmpada + lâmpada de freio L/D	Concluído		
							Sirene e strobos com mal contato		Revisado	Concluído		
377	20/03/2025	213720	Alfa 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Correia arrebentada	SMB	Substituição da polia do virabrequim + correiado alternador + correia A/C	Concluído	20/03/2025	213727
							Tube de retorno da água do radiador quebrado		Substituição do tubo de retorno da água + mangueira superior	Concluído		
							Palhetas limpadores gastas		Substituição palhetas dos limpadores	Concluído		
							Lâmpada de luz de placa queimada		Substituição da lâmpada	Concluído		
							11		14/03/2025	213416		
13	21/03/2025	175999	Bravo 60	BEI8A30	União da Vitória	Corretiva	Pisca dianteiro inoperante	SMB	Substituição da lâmpada	Concluído	21/03/2025	175999
12	21/03/2025	213854	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Preventiva	Pneus com desgaste	SMB	Substituição 02 pneus Traseiros	Concluído	21/03/2025	213854
343	28/03/2025	150205	Bravo 63	BEB9F71	Bituruna	Corretiva	ABS revisar (trepidando)	SMB	Realizado alinhamento e limpeza	Concluído	02/04/2025	150232
							Cubos traseiro vazando óleo		Substituição dos rolamentos traseiros	Concluído		
							Limpadores parabrisa ruins		Substituição dos limpadores	Concluído		
						Óleo e filtros vencidos	Troca de óleo		Concluído			
							Troca filtro lubrificante		Concluído			
							Troca filtro de combustível		Concluído			
							Troca de filtro de ar		Concluído			
							Troca de filtro de ar condicionado		Concluído			
							Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão		Concluído			
						Pneus ruins	West rodas		Substituição dos 04 pneus	Concluído		
						Manutenção 45.000 km	SMB		Verificado correias	Concluído		
									Verificado regulagem de portas	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
									Verificado sistema de iluminação	Concluído		
									Verificado sistema sonoro	Concluído		
									Verificado sistema de arrefecimento	Concluído		
									Reset Troca de óleo no painel	Concluído		
									Verificado tensor e polias de correia	Concluído		
									Verificado sistema de suspensão	Concluído		
Verificado sistema de ar condicionado	Concluído											
Luz de injeção acesa	Corretiva	Feita regeneração do filtro de partículas + apagado falhas	Concluído									
		Chave geral com defeito	Substituição da chave geral	Concluído								
		Viatura com barulho quando acelera	Realizado limpeza do sistema de admissão + substituição coletor de admissão e juntas da EGR	Concluído								

370	12/03/2025	143687	Reserva	SEG9J32	União da Vitória	Preventiva	Óleo e filtros vencidos	SMB	Troca de óleo 14 l	Concluído	19/03/2025	143721
									Filtro lubrificante	Concluído		
									Filtro de combustível	Concluído		
									Filtro de ar	Concluído		
									Filtro de ar condicionado	Concluído		
									Substituição das 04 pastilhas + regulado freio de mão	Concluído		
									Fixado acabamentos do bau	Concluído		
									Verificado correias	Concluído		
									Verificado regulagem de portas	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
									Verificado sistema de iluminação	Concluído		
									Verificado sistema sonoro	Concluído		
									Verificado sistema de arrefecimento	Concluído		
									Rodizio de pneus	Concluído		
									Reset troca de óleo	Concluído		
									Verificado tensor e polias de correias	Concluído		
									Verificado sistema de suspensão	Concluído		
	Verificado sistema de ar condicionado	Concluído										
	Verificado discos de freio dianteiros e traseiros	Concluído										
	Verificado rolamentos do cardan	Concluído										
	Verificado rolamentos dos rodados	Concluído										
384	27/03/2025	143800	Reserva	SEG9J32	União da Vitória	Corretiva	Perca de força luz de injeção acesa	MRW	Substituição dos 04 bicos injetores	Concluído	04/04/2025	143895
389	02/04/2025	128490	Bravo 64	BEISH17	Cruz Machado	Corretiva	Machaneta do vidro motorista e passageiro solta	SMB	Fixado maçanetas dos vidros	Concluído	04/04/2025	128495
							Fechadura L/D dianteiro desregulada		Regulado + lubrificado fechaduras	Concluído		
							Vazamento cubo roda traseira direita		Substituição rolamento traseiro + realizado limpeza do sistema de freio	Concluído		
						Preventiva	Revisar portas		Regulado + lubrificado porta lateral + fixado borracha de todas as portas	Concluído		
							Revisar freios		Regulado freio de mão + substituição das pastilhas de freio traseiras e dianteiras	Concluído		
							Revisar sistema de iluminação		Ajustado piscas + verificado os demais itens do sistema de iluminação	Concluído		
							Óleo e filtros vencidos		Troca de óleo	Concluído		
									Filtro lubrificante	Concluído		
							Manutenção 30.000 km		Filtro de combustível	Concluído		
									Filtro de ar	Concluído		
Filtro de ar condicionado	Concluído											
Verificado correias	Concluído											
Verificado maca	Concluído											
Verificado sistema sonoro	Concluído											
Verificado sistema de arrefecimento	Concluído											
Rodizio de pneus	Concluído											
Resetado troca de óleo no painel	Concluído											
Verificado tensor e polias da correia	Concluído											
Verificado sistema de suspensão	Concluído											
Verificado sistema de ar condicionado	Concluído											
Verificado discos de freio dianteiros e traseiros	Concluído											
Verificados rolamentos do cardan	Concluído											
Verificado rolamentos dos rodados	Concluído											
Verificado acessórios do baú	Concluído											
						Freios revisar		Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão	Concluído			
						Revisar sistema de iluminação		Verificado e revisado todo sistema de iluminação	Concluído			
						Óleo e filtros vencidos		Troca de óleo	Concluído			
								Filtro lubrificante	Concluído			
								Filtro de combustível	Concluído			

406	07/04/2025	101980	Reserva	SEG9D24	União da Vitória	Preventiva	Manutenção 60.000 km	SMB	Filtro de ar	Concluído	07/04/2025	101986
									Filtro de ar condicionado	Concluído		
									Verificado correias	Concluído		
									Verificado regulagem das portas	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
									Verificado sistema sonoro	Concluído		
									Verificado sistema de arrefecimento	Concluído		
									Rodizio de pneus	Concluído		
									Resetado troca de óleo no painel	Concluído		
									Verificado tensor e polias de correia	Concluído		
									Verificado sistema de suspensão	Concluído		
									Verificado sistema de ar condicionado	Concluído		
									Verificado discos de freio dianteiros e traseiros	Concluído		
									Verificado rolamentos do cardan	Concluído		
									Verificado rolamentos dos rodados	Concluído		
Verificado acessórios do baú	Concluído											
Verificado óleo de caixa de câmbio	Concluído											
Verificado óleo de diferencial	Concluído											
391	15/04/2025	162100	Alfa 61	BEO8E74	São Mateus do Sul	Corretiva	Regulagem assento passageiro	SMB	Substituição regulagem do banco do passageiro	Concluído	28/04/2025	162136
							Placa dianteira amassada		Removida placa desamassada e instalada novamente	Concluído		
						Preventiva	Verificar avarias rodas traseiras		Substituição do rolamento + lona de freio	Concluído		
							Pneu dianteiro lado direito (passageiro)		Revisado e verificado	Concluído		
							Revisar sistema de suspensão		Revisado e verificado	Concluído		
							Revisar Freios		Substituição das pastilhas dineteiras e traseiras	Concluído		
							Revisar portas		Substituição do carrinho + carrinho inferior porta de correr + regulado porta	Concluído		
							Revisar sistema de iluminação		Realizado reparo chicote dos estrobos da grade + substituição do L/E + substituição da lâmpada do pisca L/E	Concluído		
Revisar sistema de ar condicionado	Nilton	Substituição dos eletroventilador + carga de gás + limpeza da válvula bloque	Concluído									
Revisar sistema sonoro		SMB	Realizado reparo	Concluído								
394	17/04/2025	179126	Bravo 60	BEI8A30	União da Vitória	Corretiva	Alternador não carrega bateria	SMB	Substituição do alternador	Concluído	17/04/2025	179126
							Tampa do reservatório vazando água		Substituição da tampa do reservatório	Concluído		
18	23/04/2025	112431	Alfa 61	SEI8C63	São Mateus do Sul	Corretiva	Lâmpadas luz baixa e placa queimada	SMB	Substituição das lâmpadas	Concluído	23/04/2025	112431
19	24/04/2025	104878	Alfa 60	SEG9D24	União da Vitória	Corretiva	Palhetas ruins	SMB	Substituição das palhetas	Concluído	24/04/2025	104878
20	01/05/2025	162814	Alfa 61	BEO8E74	São Mateus do Sul	Corretiva	Luz baixa L/E inoperante	SMB	Substituição da lâmpada	Concluído	01/05/2025	162814
21	02/05/2025	180867	Bravo 61	BEI8A30	União da Vitória	Corretiva	Solto rebites dos estribos	SMB	Rebitado os estribos	Concluído	02/05/2025	180867
272	22/02/2025	309843	Alfa 60	BEI8A31	União da Vitória	Corretiva	Pane da bateria	SMB	Substituição bateria	Concluído	09/05/2025	309850
							Alerta de corte de corrente, potencia associada		MRW	Concluído		
						Preventiva	Óleo e filtros vencidos		Troca de óleo	Concluído		
									Filtro lubrificante	Concluído		
									Filtro de combustível	Concluído		
									Filtro de ar	Concluído		
									Filtro de ar condicionado	Concluído		
							Verificar sistema de suspensão		Verificado e testado	Concluído		
							Verificar rolamentos do cardan		Programação	Concluído		
							Verificar sistema de arrefecimento		Substituição do sensor	Concluído		
							Manutenção de 30.000 km		Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras	Concluído		
									Verificado correias	Concluído		
									Regulado freio de mão	Concluído		
Verificado regulagem das portas	Concluído											
Verificado maca	Concluído											
Verificado sistema de iluminação	Concluído											
Verificado sistema sonoro	Concluído											
Rodizio de pneus	Concluído											

								Resetado troca de óleo no painel	Concluído		
								Verificado tensor e polias da correia	Concluído		
								Verificado sistema de ar condicionado	Concluído		
								Verificado discos de freio traseiro e dianteiro	Concluído		
								Verificado rolamentos dos rodados	Concluído		
								Verificado acessórios do bau	Concluído		
429	30/04/2025	218641	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Vazamento mangueira do ar condicionado	Nilton	Realizado solda no cano do ar condicionado	Concluído	
							Parabrisa quebrado	Autoglass	Substituição do parabrisa	Concluído	08/05/2025
							Vazamento óleo hidráulico		Substituição da mangueira	Concluído	218810
							Vidro lado motorista não sobe	SMB	Fixado e lubrificado máquina do vidro	Concluído	
443	08/05/2025	154447	Bravo 63	BEB9F71	Bituruna	Corretiva	Vazamento de água do radiador	SMB	Substituição do radiador	Concluído	12/05/2025
<b>JUNHO.2025</b>											
						Corretiva	Cano do ar condicionado solto		Fixado cano do ar condicionado	Concluído	
							Abraçadeira suporte aspiral hidráulico quebrado		Substituição da abraçadeira	Concluído	
									Troca de óleo	Concluído	

474	30/05/2025	224035	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Preventiva	Óleo e filtros vencidos	SMB	Filtro lubrificante	Concluído	02/06/2025	224065	
									Filtro de combustível	Concluído			
									Filtro de ar	Concluído			
									Filtro de ar condicionado	Concluído			
							Revisar freios		Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão	Concluído			
							Verificar sistema de iluminação		Realizado reparo chicote do led de milha L/D + ajustados estrobos da grade + Regulados farois + soldado luminaria do salão + substituição da lâmpada luz de posição traseira L/D + verificado os demais itens do sistema de iluminação	Concluído			
							Pneus ruins		West rodas	Substituição dos pneus traseiros			Concluído
							Manutenção de 15.000 km		SMB	Verificado correias			Concluído
										Verificado regulagem das portas			Concluído
										Verificado maca			Concluído
Verificado sistema sonoro	Concluído												
Verificado sistema de arrefecimento	Concluído												
		Rodizio de pneus	Concluído										
		Resetado troca de óleo no painel	Concluído										
28	11/06/2025	114043	Bravo 60	SEG9D24	União da Vitória	Corretiva	Falha sirene e barra de leds superior	SMB	Substituição do modulo de acionamento + drive sirene	Concluído	11/06/2025	114043	
29	14/06/2025	226757	Alfa 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Haste da maca quebrada	SMB	Haste da maca quebrada	Concluído	14/06/2025	226757	
496	16/06/2025	227751	Alfa 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Vazamento de óleo de motor	SMB	Substituição do carter do motor	Concluído	18/06/2025	227754	
							Suporte do motor quebrado		Substituição do suporte e coxim do motor	Concluído			
							Porta do passageiro frouxo batente		Regulado batente da porta	Concluído			
30	17/06/2025	114554	Bravo 60	SEG9D24	União da Vitória	Corretiva	Luz baixa farol esquerdo inoperante	SMB	Substituição da lâmpada	Concluído	17/06/2025	114554	
33	17/06/2025	34815	Bravo 65	TAL6G04	General Carneiro	Corretiva	Lâmpada farol baixo direito queimado	SMB	Substituição da lâmpada	Concluído	17/06/2025	34815	
31	20/06/2025	10758	Alfa 60	TBH7Y72	União da Vitória	Preventiva	Verificar pneus	SMB	Realizado rodizio de pneus	Concluído	20/06/2025	10758	
507	24/06/2025	228131	Alfa 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Vazamento de óleo do motor	SMB	Substituição do carter do motor	Concluído	29/06/2025	228135	

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



OK

CONTROLE O.S. Nº: **028** DATA DA BAIXA: **11/06/25** HORA DA BAIXA: **11:00** KM BAIXA: **114043**  
 DATA DA ENTRADA OFICINA: **10/06/25** HORA DA ENTRADA: **08:00** KM ENTRADA: **114043**  
 TIPO DE MANUTENÇÃO: PREVENTIVA  CORRETIVA  SINISTRO  DATA DO SINISTRO: **11/06/25**  
 CONDIÇÕES DE RODAGEM: EM CONDIÇÕES DE RODAGEM  GRENCHO/REBOQUE  NOME DO PRESTADOR: **Assist. Frota (Rosa Uva)**  
 CONDUCTOR/APOIO: **Renan Capos / Platinô**  
 PLACA: **Seg. 9024** PREFIXO: **UBB-60** BASE/MUNICÍPIO: **U. da Vitória**

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM <input type="checkbox"/> Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras Verificação de correias Regulagem freio estacionário Verificação regulagem de portas Verificação maca escamoteável	Verificação sistema de iluminação Verificação de sistema sonoro Verificação de sistema de arrefecimento Rodizio de pneus	Troca de Óleo Troca Filtro Lubrificante Troca de Filtro de Combustível Troca de Filtro de Ar Troca de Filtro de Ar Condicionado
PREVENTIVA 30000KM <input type="checkbox"/> Verificação de tensor e polias de correia Verificação sistema de suspensão Verificação sistema de ar condicionado Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro	Verificação de rolamentos cardan Verificação de rolamentos dos rodados Verificação de acessórios da baú Substituição de pneus	PREVENTIVA 45000KM <input type="checkbox"/> Substituição de óleo de caixa de câmbio Substituição de óleo de diferencial

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

**01 - Faltas em Suave e Base de eixo Superior (graxador)**

~~02 - Faltas em Suave e Base de eixo Superior (graxador)~~

**modulo acionamento**

**ativo da sirene**

NOME E ASSINATURA: 


RESPONSÁVEL APOIO/FROTA: **Renan Malinowski**  
 Socorrista/CVE  
 CNH: 037.075.762-99

DATA: **11/06/25**

EXERCÍCIO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

01- Sem sinais de funcionamento do módulo de sensor e luzes  
02- Sem sinais de funcionamento do módulo de sensor



LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Módulo luzes RT bo	01	1		em estoque
2	Sensores 3SL c/ Repara	01	1		em estoque
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Renan Matijewski  
Socorrista/CVE  
CNH 037475762-99

11/06/25

DATA

05-028



# FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

 SIM NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

 SIM NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

CONDUTOR SOCORRISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

01 - Modulo Becker cedido p/ empréstimo, se não p/ devolução  
 02 - Trocaro Drive, odo do Repara, pois Drive antigo por ser placa de  
 plastico não se posiciona bem no display.  
 03 - Serviço realizado na base, sem necessidade de trazer a Unidade

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

11/06/25

HORA DE CONCLUSÃO

11/06/25

KM DE CONCLUSÃO

114043

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

11


HORA DE RETORNO

11

KM DE RETORNO

11

NOME E ASSINATURA



RESPONSÁVEL FROTA

Renan Malinowski  
 Socorrista/CVE  
 CNH. 037.075.762-99

11/06/25

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK

SMB  
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

DATA DA BAIXA

16.06.25

HORA DA BAIXA

09:38

KM BAIXA

227629

DATA DA ENTRADA OFICINA

16.06.25

HORA DA ENTRADA

12:06

KM ENTRADA

227751

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

CORRETIVA

SINISTRO

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

GUINCHO/REBOQUE

NOME DO PRESTADOR

CONDUTOR/APOIO

JOHN

PLACA

BDG5C64

PREFIXO

ALFA 61

BASE/MUNICÍPIO

SÃO MATEUS DO SUL

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

Verificação sistema de iluminação

Troca de Óleo

Verificação de correias

Verificação de sistema sonoro

Troca Filtro Lubrificante

Regulagem freio estacionário

Verificação de sistema de arrefecimento

Troca de Filtro de Combustível

Verificação regulagem de portas

Rodizio de pneus

Troca de Filtro de Ar

Verificação maca escamoteável

Troca de Filtro de Ar Condicionado

PREVENTIVA 30000KM

Verificação de tensor e polias de correia

Verificação de rolamentos cardan

Substituição de óleo de caixa de câmbio

Verificação sistema de suspensão

Verificação de rolamentos dos rodados

Substituição de óleo de diferencial

Verificação sistema de ar condicionado

Verificação de acessórios do baú

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

Substituição de pneus

PREVENTIVA 45000KM

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

1- Vazamento de óleo de motor  
2- Suporte do motor quebrado  
3- Porta de passageiro prouca batente

NOME E ASSINATURA

John Everton Barbosa  
Motorista/Apoio Frotas  
CNH/06087871561

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

16.06.25

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

1- Substituído coxete do motor  
 2- substituído suporte e coxim do motor  
 3- Regulada Batente porta passageira

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	coxetes	01			
2	suporte motor	01			
3	coxim motor (par)	01			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

**Luiz Felipe Severino dos Santos**  
 Mecânico  
 CPF: 090.721.809-17  
 MECÂNICO RESPONSÁVEL

18/06/25

DATA

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

SIM

NÃO

NOME OFICINA

SMB

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

SIM

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

18/06/25

HORA DE CONCLUSÃO

11:02

KM DE CONCLUSÃO

227754

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

HORA DE RETORNO

KM DE RETORNO

NOME E ASSINATURA

*Guilherme*

RESPONSÁVEL FROTA

23-06-2025

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK



CONTROLE Q.S. Nº: **039**  
 DATA DA BAIXA: **---** HORA DA BAIXA: **---** KM BAIXA: **---**  
 DATA DA ENTRADA OFICINA: **34/06/25** HORA DA ENTRADA: **12:10** KM ENTRADA: **226757**  
 TIPO DE MANUTENÇÃO: PREVENTIVA  CORRETIVA  SUPLENTE  DATA DO REGISTRO: **30/06/25**  
 CONDIÇÕES DE RODAGEM: EXCELOENTES  BOAS  REGulares  NOM DO PRESTADOR: **Assist. Frota (Bme Uva)**  
 CONDUTOR APOIO: **Tobias (Piloto) Renato (Assist. Frota) Marcos (Apoio S.M.)**  
 PLACA: **RS09-3064** PREFIXO: **USP-61** BASE/MUNICÍPIO: **São Mateus do Sul**

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

<p><b>PREVENTIVA 15000KM</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras <input type="checkbox"/></p> <p>Verificação de correias <input type="checkbox"/></p> <p>Realização freio estacionamento <input type="checkbox"/></p> <p>Verificação regulagem de portas <input type="checkbox"/></p> <p>Verificação maca escamoteável <input type="checkbox"/></p>	<p>Verificação sistema de iluminação <input type="checkbox"/></p> <p>Verificação de sistema sonoro <input type="checkbox"/></p> <p>Verificação de sistema de arrefecimento <input type="checkbox"/></p> <p>Rodizio de pneus <input type="checkbox"/></p>	<p>Troca de Óleo <input type="checkbox"/></p> <p>Troca Filtro Lubrificante <input type="checkbox"/></p> <p>Troca de filtro de Combustível <input type="checkbox"/></p> <p>Troca de filtro de Ar <input type="checkbox"/></p> <p>Troca de Filtro de Ar Condicionado <input type="checkbox"/></p>
<p><b>PREVENTIVA 30000KM</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Verificação de tensor e polias de correia <input type="checkbox"/></p> <p>Verificação sistema de suspensão <input type="checkbox"/></p> <p>Verificação sistema de ar condicionado <input type="checkbox"/></p> <p>Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro <input type="checkbox"/></p>	<p>Verificação de rolamentos cardan <input type="checkbox"/></p> <p>Verificação de rolamentos dos rodados <input type="checkbox"/></p> <p>Verificação de acessórios do baú <input type="checkbox"/></p> <p>Substituição de pneus <input type="checkbox"/></p>	<p><b>PREVENTIVA 45000KM</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Substituição de óleo de caixa de câmbio <input type="checkbox"/></p> <p>Substituição de óleo de diferencial <input type="checkbox"/></p>

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FAIXAS ADICIONAIS

01 - Folha e elavuras de Mapey maca Relutid

substituição da haste da maca.

NOME E ASSINATURA

*[Handwritten Signature]*

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

14/06/25

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

01 - Quebra do motor da haste dos Alunos de Injeção, impedindo  
travamento / teste manual da Haste Retratil



LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Haste da clavanca de injeção (peça Guibrida)	01			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

MECÂNICO RESPONSÁVEL

14/06/25

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

SIM

NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

SIM

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

01. Acidente com veículo p/ peça fornecida, porém o descuido do motorista impediu a troca de FURCULINA corretamente. Diante disso, foi realizado o contato com o Sr. Francisco Daniel (Coord. Base UVA) para empréstimo da máquina Redutil da Uva Bel-8A3). Substituído a máquina, com a assistência técnica na Base de UVA p/ avaliação e Reparo, Conduzido pelo Coord. Alexandre e Coord. Op. Paulo.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

30/06/25

HORA DE CONCLUSÃO

18:50

KM DE CONCLUSÃO

726754

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

4

HORA DE RETORNO

11

KM DE RETORNO

11

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

14/06/25

DATA

Renan Malinowski  
Socorrista/CVE  
NH: 037.075.762-99

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

CONTROLE O.S. Nº

498

DATA DA BAIXA

16.06.25

HORA DA BAIXA

09:38

KM BAIXA

227629

DATA DA ENTRADA OFICINA

16.06.25

HORA DA ENTRADA

12:06

KM ENTRADA

227751

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

CORRETIVA

SINISTRO

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

GUINCHO/REBOQUE

NOME DO PRESTADOR

CONDUTOR/APOIO

JOHN

PLACA

BDG5C64

PREFIXO

ALFA 61

BASE/MUNICÍPIO

São Mateus do Sul

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

Verificação de correias

Regulagem freio estacionário

Verificação regulagem de portas

Verificação maca escamoteável

Verificação sistema de iluminação

Verificação de sistema sonoro

Verificação de sistema de arrefecimento

Rodizio de pneus

Troca de Óleo

Troca Filtro Lubrificante

Troca de Filtro de Combustível

Troca de Filtro de Ar

Troca de Filtro de Ar Condicionado

PREVENTIVA 30000KM

Verificação de tensor e polias de correia

Verificação sistema de suspensão

Verificação sistema de ar condicionado

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

Verificação de rolamentos cardan

Verificação de rolamentos dos rodados

Verificação de acessórios do baú

Substituição de pneus

PREVENTIVA 45000KM

Substituição de óleo de caixa de câmbio

Substituição de óleo de diferencial

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

- 1- Vazamento de óleo de motor
- 2- Suporte do motor quebrado
- 3- Porta do passageiro fraca batente

NOME E ASSINATURA

John Everton Barbosa  
Motorista/Apoio Frotas  
CNH 06087371561

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

16.06.25

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- 1- Substituído Carter do motor
- 2- Substituído Suporte e coxim do motor
- 3- Regulado Batente porta passageiro

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Carter	01			
2	Suporte motor	01			
3	Coxim motor (par)	01			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

**Luiz Felipe Severino dos Santos**  
Mecânico.  
CPF: 090.721.809-17  
MECÂNICO RESPONSÁVEL

18/06/25

DATA

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

SIM

NÃO

NOME OFICINA

SMB

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

SIM

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Empty text area for observations.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

18/06/25

HORA DE CONCLUSÃO

11:02

KM DE CONCLUSÃO

227754

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

HORA DE RETORNO

KM DE RETORNO

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA



FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

ole 10-pds Queimado

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	12-pds H7	01	X		hacada
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

MECÂNICO RESPONSÁVEL  
Renan Malinowski  
Socorrista/CVE  
CNH: 037.075.762-99

17/06/25

DATA

# FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

SIM

NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

SIM

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUCTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

o Serviço realizado na base, sem necessidade de baixa e la-  
peça de estupe da assist. Foda.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

17/06/25

HORA DE CONCLUSÃO

07:30

KM DE CONCLUSÃO

114554

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

11


HORA DE RETORNO

11

KM DE RETORNO

11

NOME E ASSINATURA



RESPONSÁVEL FROTA

17/06/25

DATA

Renan Malinowski  
Socorrista/CVE  
CNH: 037.075.762-99

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK

SMB

16

CONTROLE Q.S. Nº **033** DATA DA BAIXA **— x —** HORA DA BAIXA **— x —** KM INICIAL **— x —**  
 DATA DA ENTRADA OFICINA **17/06/25** HORA DA ENTRADA **13:30** KM FINAL **34615**  
 TIPO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  CORRETIVA  SINISTRO  DATA DO SINISTRO **— x —**  
 CONDIÇÕES DE RODAGEM EM CONDIÇÕES DE RODAGEM  QUINCHO/REBOQUE  NOME DO PRESTADOR **Base SAMU - GCA**  
 CONDUTOR/APOIO **André Cipriano**  
 PLACA **TAL - 7604** PREFIXO **USB - 65** BASE/MINICHO **Gen. Coimbra**

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificação sistema de iluminação	<input type="checkbox"/>	Troca de Óleo	<input type="checkbox"/>
Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras	<input type="checkbox"/>	Verificação de sistema sonoro	<input type="checkbox"/>	Troca de filtro lubrificante	<input type="checkbox"/>
Verificação de correias	<input type="checkbox"/>	Verificação de sistema de aquecimento	<input type="checkbox"/>	Troca de filtro de combustível	<input type="checkbox"/>
Regulagem freio estacionário	<input type="checkbox"/>	Rodagem de pneus	<input type="checkbox"/>	Troca de filtro de ar	<input type="checkbox"/>
Verificação regulagem de portas	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Troca de filtro de ar Condicionado	<input type="checkbox"/>
Verificação maca escamoteável	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PREVENTIVA 30000KM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVENTIVA 30000KM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificação de rolamentos eixos	<input type="checkbox"/>	Substituição de disco de volante	<input type="checkbox"/>
Verificação de tensor e polias de correia	<input type="checkbox"/>	Verificação de rolamentos das rodas	<input type="checkbox"/>	Substituição de disco de direção	<input type="checkbox"/>
Verificação sistema de suspensão	<input type="checkbox"/>	Verificação de acessórios da baú	<input type="checkbox"/>		
Verificação sistema de ar condicionado	<input type="checkbox"/>	Substituição de pneus	<input type="checkbox"/>		
Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil km e os itens adicionais os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil e 30mil km.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

**at. Lâmpada Farol baúes não queimado**

NOME E ASSINATURA

  
 RESPONSÁVEL APOIO **Renan Malinowski**  
 CNH: 037.075.762-99  
 Assistente de Frota  
 SAMU - Cisvel

**17/06/25**

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

01. Lâmpada queimada

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAS	STATUS
1	Lâmpada H7	01			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

  
 Renan Malinowski  
 CNH: 037.075.762-99  
 Assistente de Frota  
 SAMU - Cisvali  
 MECÂNICO RESPONSÁVEL

17/06/25

DATA

# FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB  
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

18

## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

 SIM NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

 SIM NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENZIONISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES \*

01- Lâmpada trocada pela equipe do Plantão  
02- Adquirida pela equipe do Plantão  
03- Zoolândia Recrutado

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

HORA DE CONCLUSÃO

NÚM DE CONCLUSÃO

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

HORA DE RETORNO

NÚM DE RETORNO

NOME E ASSINATURA

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Renan Malinowski  
CNH: 037.075.762-99  
Assistente de Frota  
SAMU - Civil

DATA

# FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK



**CONTROLE Q.S. N°** 
**DATA DA BAIXA** 
**HORA DA BAIXA** 
**KM BAIXA**

**DATA DA ENTRADA OFICINA** 
**HORA DA ENTRADA** 
**KM ENTRADA**

**TIPO DE MANUTENÇÃO** PREVENTIVA  CORRETIVA  SINISTRO 
**DATA DO SINISTRO**

**CONDIÇÕES DE RODAGEM** EM CONDIÇÕES DE RODAGEM  GUINCHO/REBOQUE 
**NOME DO PRESTADOR**

**CONDUTOR/APOIO**

**PLACA** 
**PREFIXO** 
**BASE/MUNICÍPIO**

## ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

<b>PREVENTIVA 15000KM</b> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras.	<input type="checkbox"/>	Verificação sistema de iluminação	<input type="checkbox"/>	Troca de Óleo	<input type="checkbox"/>
Verificação de coteios	<input type="checkbox"/>	Verificação de sistema sonoro	<input type="checkbox"/>	Troca filtro Lubrificante	<input type="checkbox"/>
Regulagem freio estacionamento	<input type="checkbox"/>	Verificação de sistema de arrefecimento	<input type="checkbox"/>	Troca de filtro de Combustível	<input type="checkbox"/>
Verificação regulagem de portas	<input type="checkbox"/>	Rodizio de pneus	<input type="checkbox"/>	Troca de Filtro de Ar	<input type="checkbox"/>
Verificação maca escamoteável	<input type="checkbox"/>			Troca de Filtro de Ar Condicionado	<input type="checkbox"/>
<b>PREVENTIVA 30000KM</b> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>PREVENTIVA 45000KM</b> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificação de tensor e polias de correia	<input type="checkbox"/>	Verificação de rolamentos cardan	<input type="checkbox"/>	Substituição de óleo de caixa de câmbio	<input type="checkbox"/>
Verificação sistema de suspensão	<input type="checkbox"/>	Verificação de rolamentos dos rodados	<input type="checkbox"/>	Substituição de óleo de diferencial	<input type="checkbox"/>
Verificação sistema de ar condicionado	<input type="checkbox"/>	Verificação de acessórios do baú	<input type="checkbox"/>		
Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro	<input type="checkbox"/>	Substituição de pneus	<input type="checkbox"/>		

**INFORMAÇÕES GERAIS:** Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

### DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

01- Rodizio de Pneus

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL APOIO/PRO Renan Malinowski  
Socorrista/CVE  
CNH: 037.075 762-00

20/06/25

DATA

OS-031

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



20

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO


DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

03- Rodizio Preventivo das pneus



LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					



NOME E ASSINATURA

Renan Malinowski  
MECÂNICO RESPONSÁVEL  
Socorrista/CVE  
CNH: 037.075.762-99

20/06/25

DATA

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

SIM

NÃO

NOME ORCINA

— L —

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

SIM

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

01- Serviço Realizado s/ necessidade de Retirar a UTR.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

— x —

HORA DE CONCLUSÃO

— x —

KM DE CONCLUSÃO

— x —

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

20/06/25


HORA DE RETORNO

15:00

KM DE RETORNO

10758

NOME E ASSINATURA

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Renan Malinowski  
CIN: 037.075.762-99  
Assistente de Frota  
SAMU - Cisvali

20/06/25

DATA



EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

Ol - Pneu dianteiros e/ desgaste interno

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Pneu 205/55 R17 Michelin	02			
2	Bicos	02			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

MECÂNICO RESPONSÁVEL

Renan Malinowski  
Mecânico/CVE  
H: 037.075.762-99

Página 2 de 3

20/06/25

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

SIM

NÃO

NOME OFICINA

\_\_\_\_\_

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

SIM

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

— x —

HORA DE CONCLUSÃO

— x —

KM DE CONCLUSÃO

— x —

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

20/06/25

HORA DE RETORNO

20/06/25

KM DE RETORNO

82663

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

20/06/25

DATA

Renan Malinowski  
Socorrista/CVE  
CNH: 037.075.762-99

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

CONTROLE O.S. Nº

DATA DA BAIXA

23.06.25

HORA DA BAIXA

19:33

KM BAIXA

228131

507

DATA DA ENTRADA OFICINA

24.06.25

HORA DA ENTRADA

8:49

KM ENTRADA

228131

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

CORRETIVA

SINISTRO

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

GUINCHO/REBOQUE

NOME DO PRESTADOR

MAURO GUINCHO

CONDUTOR/APOIO

JOHN

PLACA

BDG 5064

PREFIXO

ALFA 61

BASE/MUNICÍPIO

São Mateus do Sul

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

Verificação sistema de iluminação

Troca de Óleo

Verificação de correias

Verificação de sistema sonoro

Troca Filtro Lubrificante

Regulagem freio estacionário

Verificação de sistema de arrefecimento

Troca de Filtro de Combustível

Verificação regulagem de portas

Rodizio de pneus

Troca de Filtro de Ar

Verificação maca escamoteável

Troca de Filtro de Ar Condicionado

PREVENTIVA 30000KM

Verificação de tensor e pallas de correia

Verificação de rolamentos cardan

PREVENTIVA 45000KM

Substituição de óleo de caixa de câmbio

Verificação sistema de suspensão

Verificação de rolamentos dos rodados

Substituição de óleo de diferencial

Verificação sistema de ar condicionado

Verificação de acessórios do brá

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

Substituição de pneus

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

1 Vazamento de óleo motor

NOME E ASSINATURA

John Everton Barbosa  
Motorista/Apoio Frotas  
CNN: 06087879561

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

24.06.25

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

① CARTER FURADO NA SOLDA DA VEZ ANTERIOR, FOI SUBSTITUÍDO DO CARTER DO MOTOR POR UM NOVO, RESTADO FICOU OK SEM VITAMENTOS

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	CARTER motor	01			
2	JUNTA II II	01			
3	LITROS ÓLEO MOTOR	07			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Gabriel Alexandre F. Matras  
Mecânico  
CPF: 087.286.019-12

MECÂNICO RESPONSÁVEL

26/06/25

DATA



Ambulância: BDG5C64

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000001584	06/06/2025	GUIDO COMERCIO DE RODAS LTDA - ME	PNEU 225/75R16	CISVALI / PR	1.560,00
000232653	17/06/2025	V PERECK AUTO PEÇAS	COXIM DIANTEIRO MOTOR N DAILY	CISVALI / PR	335,36
000233091	25/06/2025	V PERECK AUTO PEÇAS	CARTER MOTOR IVECO DAILY	CISVALI / PR	379,07
000233091	25/06/2025	V PERECK AUTO PEÇAS	LIMPA CONTATO SPRAY ( 300ML )	CISVALI / PR	26,71
Total					2.301,14

Ambulância: BEI8A30

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000232886	20/06/2025	V PERECK AUTO PEÇAS	JOGO JUNTAS SUPERIOR COMPLETO	CISVALI / PR	1.656,61
000232886	20/06/2025	V PERECK AUTO PEÇAS	VÁLVULA TERMOSTÁTICA - IVECO DAILY	CISVALI / PR	307,56
000232887	20/06/2025	V PERECK AUTO PEÇAS	JOGO JUNTAS SUPERIOR COMPLETO	CISVALI / PR	395,38
000000761	27/06/2025	BONATO COMERCIAL LTDA	BICO INJETOR (IVECO DAILY 35S14)	CISVALI / PR	4.620,00
Total					6.979,55

Ambulância: BEY9G69

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000009169	20/06/2025	DALGALLO PNEUS	PNEU 205/55 R17	CISVALI / PR	1.840,00
000009169	20/06/2025	DALGALLO PNEUS	VÁLVULA BREMEN TR-414 C/ NÚCLEO	CISVALI / PR	30,00
Total					1.870,00

Total Geral

11.150,69

RECEBEMOS DE GUIDO COMERCIO DE RODAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.560,00 DESTINATÁRIO: SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA - RUA PADRE ANCHIETA, 2348 - SALA 2301 ANDAR 23 COND ANCHIETA BUSINESS ED BIGORRILHO CURITIBA-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.001.584**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GUIDO COMERCIO DE RODAS LTDA - ME**

JULIA LOPES, 49 - JULIA LOPES  
NOVA RUSSIA - 84070-202  
PONTA GROSSA - PR Fone/Fax: 4232221212

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.001.584**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4125 0611 4198 3300 0108 5500 1000 0015 8411 3294 1139**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141250181616777 - 06/06/2025 09:33:15**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9050635888**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**11.419.833/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA**

CNPJ / CPF

**09.378.748/0001-05**

DATA DA EMISSÃO

**06/06/2025**

ENDEREÇO

RUA PADRE ANCHIETA, 2348 - SALA 2301 ANDAR 23 COND ANCHIETA BUSINESS ED

BAIRRO / DISTRITO

**BIGORRILHO**

CEP

**80730-001**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**CURITIBA**

UF

**PR**

FONE / FAX

**4132234059**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,62	0,00	1.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4940	PNEU 225/75 R 16C WESTLAKE 121/120R LRI	40119090	0500	5405	und	2,0000	780,0000	1.560,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: PLACA BDG5C64 ODO 224055 ORDEM COMPRA 4996  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 117,62

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VPereck Auto Pecas OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000232653 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>VPereck Auto Pecas</b> RUA IZABEL OSSOWSKI, 312 PIRIQUITOS Cep:84064-210 PONTA GROSSA/PR Fone: 4231226400	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA  <b>N. 000232653</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>4125 0608 9906 0700 0178 5500 2000 2326 5319 7815 2596</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRESENCIAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250195136617 17/06/2025 17:09:44
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043187284	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 08.990.607/0001-78
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SMB GESTAO EM SAUDE S.A.		CNPJ/CPF 09.378.748/0001-05	DATA DE EMISSÃO 17/06/2025
ENDEREÇO RUA PADRE ANCHIETA, 2348		BAIRRO/DISTRITO BIGORRILHO	CEP 80730-001
MUNICÍPIO CURITIBA	FONE/FAX 04132234059	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 17:09:00			
FATURA			
001 17/07/2025 320,10			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 335,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,26	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 320,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,260	PESO LIQUIDO 4,260	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
005729	COXIM DIANTEIRO MOTOR N .DAILY	87089990	060	5405	UN	2,0000	167,6800	335,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda presencial, fato gerador ocorrido dentro do estado, conf Art. 4 RICMS-PR, imposto devido na UF PR. Venda efetuada por: 000092-Joao Pedro Correia da Silva Protocolo: 141250195136617 Ordem de compra: 000005123	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VPereck Auto Pecas OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000233091 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>VPereck Auto Pecas</b> RUA IZABEL OSSOWSKI, 312 PIRIQUITOS Cep:84064-210 PONTA GROSSA/PR Fone: 4231226400	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA  <b>N. 000233091</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>4125 0608 9906 0700 0178 5500 2000 2330 9114 4829 5422</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRESENCIAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250203069677 25/06/2025 08:41:11
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043187284	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 08.990.607/0001-78
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SMB GESTAO EM SAUDE S.A.		CNPJ/CPF 09.378.748/0001-05	DATA DE EMISSÃO 25/06/2025
ENDEREÇO RUA PADRE ANCHIETA, 2348		BAIRRO/DISTRITO BIGORRILHO	CEP 80730-001
MUNICIPIO CURITIBA	FONE/FAX 04132234059	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA 08:40:00	

001 25/07/2025 396,61								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,17	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 396,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,240	PESO LIQUIDO 4,240	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
005699	CARTER MOTOR N.DAILY E3	84099112	060	5405	UN	1,0000	379,0700	379,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
002323	LIMPA CONTATO	29021100	060	5405	UN	1,0000	26,7100	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda presencial, fato gerador ocorrido dentro do estado, conf Art. 4 RICMS-PR, imposto devido na UF PR. Venda efetuada por: 000092-Joao Pedro Correia da Silva Protocolo: 141250203069677	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VPereck Auto Pecas OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000232886 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>VPereck Auto Pecas</b> RUA IZABEL OSSOWSKI, 312 PIRIQUITOS Cep:84064-210 PONTA GROSSA/PR Fone: 4231226400	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA  N. 000232886 SÉRIE 2 FOLHA 01/01		
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 4125 0608 9906 0700 0178 5500 2000 2328 8613 4310 2780	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRESENCIAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250198637085 20/06/2025 16:42:56
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043187284	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 08.990.607/0001-78
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL SMB GESTAO EM SAUDE S.A.		CNPJ/CPF 09.378.748/0001-05	DATA DE EMISSÃO 20/06/2025
ENDEREÇO RUA PADRE ANCHIETA, 2348		BAIRRO/DISTRITO BIGORRILHO	CEP 80730-001
MUNICIPIO CURITIBA	FONE/FAX 04132234059	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:42:00	

001 19/07/2025 500,01	002 18/08/2025 500,01	003 17/09/2025 500,01	004 17/10/2025 500,02					
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.000,05		VALOR DO ICMS 390,01	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.964,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 95,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 131,03	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,05	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,800	PESO LIQUIDO 1,800	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020856	JG JUNTA MOTOR N.DAILY E5 COMP	84842000	100	5102	UN	1,0000	1.656,6100	1.656,61	1.677,72	327,16	102,40	19,50%	6,50%
009537	VALVULA TERMOSTATICA N. DAILY E	90329091	100	5102	UN	1,0000	307,5600	307,56	322,33	62,85	28,63	19,50%	9,75%

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Venda presencial, fato gerador ocorrido dentro do estado, conf Art. 4 RICMS-PR, imposto devido na UF PR. Venda efetuada por: 000092-Joao Pedro Correia da Silva Protocolo: 141250198637085 Placa: BEI8A30 / ordem de compra: 5131	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE BONATO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.620,00 DESTINATÁRIO: SMB GESTAO EM SAUDE S.A. - RUA PADRE ANCHIETA, 2348 - SALA 2301 ANDAR 23 COND ANCHIETA BUSINESS ED BIGORRILHO Curitiba-PR

NF-e  
Nº 761  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**BONATO COMERCIAL LTDA**

R NICOLA PELLANDA, 6476  
UMBARA - 81940-305  
Curitiba - PR Fone: (41) 8700-8851

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 761  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0655 0296 9000 0101 5500 1000 0007 6110 9947 3138

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250206865162 - 27/06/2025 16:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

91072655-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.029.690/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SMB GESTAO EM SAUDE S.A.**

CNPJ / CPF

09.378.748/0001-05

DATA DA EMISSÃO

27/06/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE ANCHIETA, 2348 - SALA 2301 ANDAR 23 COND ANCHIETA BUSINESS ED

BAIRRO / DISTRITO

**BIGORRILHO**

CEP

84046-531

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2025

MUNICÍPIO

**Curitiba**

UF

PR

FONE / FAX

(41) 3223-4059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:54:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	27/07/2025	Venc.	26/08/2025	Venc.	25/09/2025
Valor	R\$ 1.540,00	Valor	R\$ 1.540,00	Valor	R\$ 1.540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A</b>	(0) Remetente (CIF)				00.428.307/0015-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>BR 101 KM, 114</b>	<b>Itajai</b>	<b>SC</b>	<b>258320346</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
<b>1</b>				<b>2,000</b>	<b>2,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5801540211	INJETOR IVECO DAILY REMANO -BASE DE TROCA CEST: 01.030.00	84099969	1500	5405	UN	3	1.540,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: almoxarifado@smbgestao.com.br  
Inf. Contribuinte: BEI 8A30 AUTORIZADO ROBERSON ENTREGA OFICINA PONTA GROSSA  
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANDREA CRISTINA ARSEGO DALGALLO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/06/2025 - DEST. / REM.: SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA - VALOR TOTAL: R\$ 1.870,00		NF-e Nº 000.009.169 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ANDREA CRISTINA ARSEGO DALGALLO</b>  AV MANOEL RIBAS, 1285 - CENTRO - CEP:84600-000 - UNIAO DA VITORIA - PR TEL: (42)3522-9667	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.009.169</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4125 0600 9127 0400 0130 5500 1000 0091 6916 8650 6169  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC ST</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250198557010
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020826620	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.912.704/0001-30

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA</b>		09.378.748/0001-05	20/06/2025
ENDEREÇO <b>R PADRE ANCHIETA, 2348 SALA 2301 ANDAR 23 C</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>BIGORRILHO</b>	CEP 80730-001	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/06/2025
MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>	FONE / FAX (41)3223-4059	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:06:25

<b>FATURA</b>	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	9169	1.950,00	0,00	1.950,00

<b>DUPLICATAS</b>											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2025	975,00	002	30/07/2025	975,00						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
17446944	17 PNEU 205/55R17 95V XL TL PRIMACY 4 MICHELIN	40111000	060	5405	UNI	2,000	920,0000	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17442322	VALVULA BREMEN TR-414 C/NUCLEO	84818099	060	5405	PC	2,000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO ANTERIORMENTE P SUBST. TRIB. CONF. CONV. 92/2011 ART 69 ANEXO RICMS/PR BASE DE CALCULO ST = 2655,40 ICMS RETIDO = 141,37 PAGAMENTO A PRAZO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL ORDEM DE COMPRA ROBERSON TBH 7G72 E BEY 9G69	