



MANUTENÇÃO DE VIATURA - JANEIRO/2025

NÚMERO DA OS	DATA DE ENTRADA	KM DE ENTRADA	VTR	PLACA	CIDADE	FLUXO	PROBLEMA APRESENTADO	PRESTADOR DE SERVIÇO EMPRESA	SOLUÇÃO	STATUS	DATA DE SAÍDA	KM DE SAÍDA										
311	04/01/2025	145129	Reserva	BEO8E74	General Carneiro	Preventiva	Troca de Pneus	Dalgallo pneus	Substituição dos 04 pneus + alinhamento e balanceamento	Concluído	04/01/2025	145129										
224	11/01/2024	206211	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Vazamento de óleo motor	SMB	Substituição da arrola de vedação do bujão do carter	Concluído	14/01/2025	206211										
							Borracha parabrisa solta		Realizado a cola da borracha do parabrisa	Concluído												
							Barulho na direção		Lubrificado borracha de direção	Concluído												
							Borracha porta do motorista solta		Realizado a cola da borracha da porta do motorista	Concluído												
							Farol de neblina quebrado e queimado		Substituição do farol	Concluído												
							Luz de placa queimada		Substituído luz de placa	Concluído												
							Luz do salão queimada		Realizada a solda do fio solto da luminária	Concluído												
							Palhetas ruins		Substituição das palhetas	Concluído												
							Entrando agua na cabine pelo teto		Realizado a vedação	Concluído												
							Capo com cola		Relizado a limpeza do capo	Concluído												
							Rolamentos		Substituição dos rolamentos	Concluído												
							224		11/01/2024	206211			Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Preventiva	Óleo e filtros vencidos	SMB	Troca de óleo 7l	Concluído	14/01/2025	206211
																	Revisar freios		Troca filtro lubrificante	Concluído		
																			Troca filtro de combustível	Concluído		
Troca de filtro de ar	Concluído																					
Troca de filtro de ar condicionado	Concluído																					
Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão	Concluído																					
Verificado correias	Concluído																					
Verificado regulagem das portas	Concluído																					
Verificado maca	Concluído																					
Verificado sistema de iluminação	Concluído																					
Verificado sistema sonoro	Concluído																					
Verificado sistema de arrefecimento	Concluído																					
Verificado tensor e polias de correia	Concluído																					
Verificado sistema de suspensão	Concluído																					
Verificado sistema de ar condicionado	Concluído																					
Verificado discos de freio	Concluído																					
Verificado rolamentos de cardan	Concluído																					
Verificado rolamentos dos rodados	Concluído																					
Verificado acessórios do baú	Concluído																					
Verificado óleo da caixa de cambio	Concluído																					
Verificado óleo de diferencial	Concluído																					
Troca de Pneus	West rodas	Substituição dos 4 pneus	Concluído																			
312	14/01/2025	145507	Reserva	BEO8E74	General Carneiro	Preventiva	Revisar freios	Mecânica Marjovan	Substituição disco de freio traseiro + fluido de freio + jogo de pastilhas dianteiras	Concluído	14/01/2025	145507										
261	14/01/2025	170455	Bravo 60	BEI8A30	União da Vitória	Corretiva	Vazamento de óleo hidraulico	Mecânica Marjovan	Realizado solda do radiador direção hidraulica	Concluído	14/01/2025	170455										
236	15/01/2025	309580	Alfa 60	BEI8A31	União da Vitória	Corretiva	Lâmpadas luz baixa, luz alta e pisca queimadas	Varnier	Substituição das lâmpadas	Concluído	15/01/2025	309580										
							Falhas no sistema		Realizado diagnóstico de scanner	Concluído												
						Corretiva	Corte de ignição	SMB	Substituição dos fusíveis + fixado caixa de fusíveis	Concluído												
							Paracheque dianteiro solto		Instalado parafusos e reapertados demais parafusos	Concluído												
							Alerta de ABS e EBD traseiro		Substituição do sensor ABS + roda fonica	Concluído												
							Ar condicionado inoperante	Everest		Concluído												
							Perda de água do reservatório	SMB	Substituição do reservatório + verificado demais itens do sistema de arrefecimento	Concluído												
							Limpadores parabrisa ruins		Substituição dos limpadores	Concluído												
									Troca de óleo 7l	Concluído												
	Troca filtro lubrificante	Concluído																				

273	21/01/2025	172449	Bravo 60	BEI8A30	União da Vitória	Preventiva	Óleo e filtros vencidos	SMB	Troca filtro de combustível	Concluído	11/02/2025	172468
									Troca de filtro de ar	Concluído		
									Troca de filtro de ar condicionado	Concluído		
									Substituição da junta da tampa do diferencial + completado nível de óleo	Concluído		
									Substituição das pastilhas traseiras + lonas de freio traseiras + regulado freio de mão	Concluído		
									Substituição dos faróis auxiliares dianteiros + botão de liga e desliga + substituição lâmpada de pisca dianteiro L/D + verificado os demais itens de iluminação	Concluído		
									Verificado correias	Concluído		
									Verificado regulagem de portas	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
									Verificado sistema sonoro	Concluído		
									Rodizio de pneus	Concluído		
									Reset Troca de óleo no painel	Concluído		
									Verificado tensor e polias de correia	Concluído		
									Verificado sistema de suspensão	Concluído		
	Verificado sistema de ar condicionado	Concluído										
	Verificado rolamentos de cardan	Concluído										
	Verificado rolamentos dos rodados	Concluído										
	Verificado acessórios do baú	Concluído										
3	19/02/2025	152660	Reserva	BEO8E74	União da Vitória	Corretiva	Port lateral desalinhada e travando			Concluído	19/02/2025	152669
							Porta traseira travando		Concluído			
354	28/02/2025	153341	Alfa 61	BEO8E74	São Mateus do Sul	Corretiva	Palhetas ruins	SMB	Substituição das palhetas	Concluído	28/02/2025	153341
							Encosto lateral do banco bau solto		Realizado o reaperto do encosto	Concluído		
							Coifa da manopla solta		Fixado coifa da manopla	Concluído		
						Preventiva	Óleo e filtros vencidos		Troca de óleo 7l	Concluído		
									Troca filtro lubrificante	Concluído		
									Troca filtro de combustível	Concluído		
									Troca de filtro de ar	Concluído		
									Troca de filtro de ar condicionado	Concluído		
									Substituição das pastilhas traseiras e dianteiras + regulado freio de mão	Concluído		
									Substituição do carrinho central da porta de correr + regulado porta de correr e traseiras	Concluído		
									Substituição dos faróis led de milha + refeita fiação L/D e verificado os demais itens de iluminação	Concluído		
									Ajustado botão da sirene no painel + verificado demais itens do sistema sonoro	Concluído		
									Verificado correias	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
Manutenção de 30.000	Verificado sistema de arrefecimento	Concluído										
		Rodizio de pneus	Concluído									
		Reset Troca de óleo no painel	Concluído									
		Verificado tensor e polias de correia	Concluído									
		Verificado sistema de suspensão	Concluído									
		Verificado sistema de ar condicionado	Concluído									
		Verificado discos de freio dianteiro e traseiro	Concluído									
	Verificado rolamentos de cardan	Concluído										
	Verificado rolamentos dos rodados	Concluído										
	Verificado acessórios do baú	Concluído										
						Corretiva	Inox assoalho baú solto	SMB	Fixado acabamento do assoalho	Concluído		
								Renault	Troca de óleo	Concluído		
							Óleo e filtros vencidos		Troca filtro lubrificante	Concluído		
									Troca filtro de combustível	Concluído		
									Troca de filtro de ar	Concluído		
									Troca de filtro de ar condicionado	Concluído		
										Concluído		

361	06/03/2025	20604	Bravo 65	TAL6G04	General Carneiro	Preventiva	Freios revisar	SMB	Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão	Concluído	06/03/2025	20608
							Manutenção de 20.000 km		Verificado correias	Concluído		
									Verificado regulagem de portas	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
									Verificado sistema de iluminação	Concluído		
									Verificado sistema sonoro	Concluído		
									Verificado sistema de arrefecimento	Concluído		
									Rodizio de pneus	Concluído		
Reset Troca de óleo no painel	Concluído											
365	08/03/2025	212933	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Piscando luz de óleo no painel	SMB	Substituição da perinha de óleo	Concluído	08/03/2025	212937
367	10/03/2025	154723	Alfa 61	BEO8E74	São Mateus do Sul	Corretiva	Vazamento de água	SMB	Substituição da bomba de água	Concluído	11/03/2025	154772
							Verificar bateria do salão	Ponta Grossa V8	Revisado bateria	Concluído		
							Verificar regulagem assento motorista	SMB	Substituição da regulagem do banco	Concluído		
							Lâmpada luz de posição queimada		Substituição da lâmpada + lâmpada de freio L/D	Concluído		
							Sirene e strobos com mal contato		Revisado	Concluído		
377	20/03/2025	213720	Alfa 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Correia arrebentada	SMB	Substituição da polia do virabrequim + correia alternador + correia A/C	Concluído	20/03/2025	213727
							Tubo de retorno da água do radiador quebrado		Substituição do tubo de retorno da água + mangueira superior	Concluído		
							Palhetas limpadores gastas		Substituição palhetas dos limpadores	Concluído		
							Lâmpada de luz de placa queimada		Substituição da lâmpada	Concluído		
11	14/03/2025	213416	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Lâmpada luz alta L/D queimada	SMB	Substituição da lâmpada	Concluído	14/03/2025	213416
13	21/03/2025	175999	Bravo 60	BEI8A30	União da Vitória	Corretiva	Pisca dianteiro inoperante	SMB	Substituição da lâmpada	Concluído	21/03/2025	175999
12	21/03/2025	213854	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Preventiva	Pneus com desgaste	SMB	Substituição 02 pneus Traseiros	Concluído	21/03/2025	213854
343	28/03/2025	150205	Bravo 63	BEB9F71	Bituruna	Corretiva	ABS revisar (trepidando)	SMB	Realizado alinhamento e limpeza	Concluído	02/04/2025	150232
							Cubos traseiro vazando óleo		Substituição dos rolamentos traseiros	Concluído		
							Limpadores parabrisa ruins		Substituição dos limpadores	Concluído		
						Óleo e filtros vencidos	Troca de óleo		Concluído			
							Troca filtro lubrificante		Concluído			
							Troca filtro de combustível		Concluído			
							Troca de filtro de ar		Concluído			
						Freios revisar	Troca de filtro de ar condicionado		Concluído			
							Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão		Concluído			
						Pneus ruins	West rodas		Substituição dos 04 pneus	Concluído		
						Manutenção 45.000 km	SMB		Verificado correias	Concluído		
									Verificado regulagem de portas	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
									Verificado sistema de iluminação	Concluído		
									Verificado sistema sonoro	Concluído		
									Verificado sistema de arrefecimento	Concluído		
									Reset Troca de óleo no painel	Concluído		
Verificado tensor e polias de correia	Concluído											
Verificado sistema de suspensão	Concluído											
Verificado sistema de ar condicionado	Concluído											
Verificado discos de freio dianteiro e traseiro	Concluído											
Verificado rolamentos cardan	Concluído											
Verificado rolamentos dos rodados	Concluído											
Verificado acessórios do baú	Concluído											
Corretiva	Luz de injeção acesa	Feita regeneração do filtro de partículas + apagado falhas	Concluído									
	Chave geral com defeito	Substituição da chave geral	Concluído									
	Viatura com barulho quando acelera	Realizado limpeza do sistema de admissão + substituição coletor de admissão e juntas da EGR	Concluído									
		Troca de óleo 14 l	Concluído									
		Filtro lubrificante	Concluído									

370	12/03/2025	143687	Reserva	SEG9J32	União da Vitória	Preventiva	Óleo e filtros vencidos	SMB	Filtro de combustível	Concluído	19/03/2025	143721
									Filtro de ar	Concluído		
									Filtro de ar condicionado	Concluído		
									Substituição das 04 pastilhas + regulado freio de mão	Concluído		
									Fixado acabamentos do bau	Concluído		
									Verificado correias	Concluído		
									Verificado regulagem de portas	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
									Verificado sistema de iluminação	Concluído		
									Verificado sistema sonoro	Concluído		
									Verificado sistema de arrefecimento	Concluído		
									Rodizio de pneus	Concluído		
									Reset troca de óleo	Concluído		
									Verificado tensor e polias de correias	Concluído		
									Verificado sistema de suspensão	Concluído		
	Verificado sistema de ar condicionado	Concluído										
	Verificado discos de freio dianteiros e traseiros	Concluído										
	Verificado rolamentos do cardan	Concluído										
	Verificado rolamentos dos rodados	Concluído										
384	27/03/2025	143800	Reserva	SEG9J32	União da Vitória	Corretiva	Perca de força luz de injeção acesa	MRW	Substituição dos 04 bicos injetores	Concluído	04/04/2025	143895
389	02/04/2025	128490	Bravo 64	BEI5H17	Cruz Machado	Corretiva	Machaneta do vidro motorista e passageiro solta	SMB	Fixado maçanetas dos vidros	Concluído	04/04/2025	128495
							Fechadura L/D dianteiro desregulada		Regulado + lubrificado fechaduras	Concluído		
							Vazamento cubo roda traseira direita		Substituição rolamento traseiro + realizado limpeza do sistema de freio	Concluído		
						Preventiva	Revisar portas		Regulado + lubrificado porta lateral + fixado borracha de todas as portas	Concluído		
							Revisar freios		Regulado freio de mão + substituição das pastilhas de freio traseiras e dianteiras	Concluído		
							Revisar sistema de iluminação		Ajustado piscas + verificado os demais itens do sistema de iluminação	Concluído		
							Óleo e filtros vencidos		Troca de óleo	Concluído		
									Filtro lubrificante	Concluído		
									Filtro de combustível	Concluído		
							Manutenção 30.000 km		Filtro de ar	Concluído		
									Filtro de ar condicionado	Concluído		
									Verificado correias	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
									Verificado sistema sonoro	Concluído		
									Verificado sistema de arrefecimento	Concluído		
Rodizio de pneus	Concluído											
Resetado troca de óleo no painel	Concluído											
Verificado tensor e polias da correia	Concluído											
Verificado sistema de suspensão	Concluído											
Verificado sistema de ar condicionado	Concluído											
Verificado discos de freio dianteiros e traseiros	Concluído											
Verificados rolamentos do cardan	Concluído											
Verificado rolamentos dos rodados	Concluído											
Verificado acessórios do baú	Concluído											
						Freios revisar		Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão	Concluído			
						Revisar sistema de iluminação		Verificado e revisado todo sistema de iluminação	Concluído			
						Óleo e filtros vencidos		Troca de óleo	Concluído			
								Filtro lubrificante	Concluído			
								Filtro de combustível	Concluído			
								Filtro de ar	Concluído			
								Filtro de ar condicionado	Concluído			
								Verificado correias	Concluído			

406	07/04/2025	101980	Reserva	SEG9D24	União da Vitória	Preventiva	Mantenção 60.000 km	SMB	Verificado regulagem das portas Verificado maca Verificado sistema sonoro Verificado sistema de arrefecimento Rodizio de pneus Resetado troca de óleo no painel Verificado tensor e polias de correia Verificado sistema de suspensão Verificado sistema de ar condicionado Verificado discos de freio dianteiros e traseiros Verificado rolamentos do cardan Verificado rolamentos dos rodados Verificado acessórios do baú Verificado óleo de caixa de câmbio Verificado óleo de diferencial	Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído	07/04/2025	101986
391	15/04/2025	162100	Alfa 61	BEO8E74	São Mateus do Sul	Corretiva	Regulagem assento passageiro	SMB	Substituição regulagem do banco do passageiro	Concluído	28/04/2025	162136
						Preventiva	Placa dianteira amassada		Removida placa desamassada e instalada novamente	Concluído		
							Verificar avarias rodas traseiras		Substituição do rolamento + lona de freio	Concluído		
							Pneu dianteiro lado direito (passageiro)		Revisado e verificado	Concluído		
							Revisar sistema de suspensão		Revisado e verificado	Concluído		
							Revisar Freios		Substituição das pastilhas dinateiras e traseiras	Concluído		
							Revisar portas		Substituição do carrinho + carrinho inferiorporta de correr + regulado porta	Concluído		
Revisar sistema de iluminação	Realizado reparo chicote dos estrobos da grade + susbstuição do L/E + substituição da lâmpada do pisca L/E	Concluído										
Revisar sistema de ar condicionado	Substituição dos eletroventilador + carga de gás + limpeza da valvula bloque	Concluído										
Revisar sistema sonoro	SMB	Realizado reparo	Concluído									
394	17/04/2025	179126	Bravo 60	BEI8A30	União da Vitória	Corretiva	Alternador não carrega bateria	SMB	Substituição do alternador	Concluído	17/04/2025	179126
18	23/04/2025	112431	Alfa 61	SEI8C63	São Mateus do Sul	Corretiva	Tampa do reservatorio vazando água	SMB	Substituição da tampa do reservatorio	Concluído	23/04/2025	112431
19	24/04/2025	104878	Alfa 60	SEG9D24	União da Vitória	Corretiva	Lâmpadas luz baixa e placa queimada	SMB	Substituição das lâmpadas	Concluído	24/04/2025	104878
20	01/05/2025	162814	Alfa 61	BEO8E74	São Mateus do Sul	Corretiva	Palhetas ruins	SMB	Substituição das palhetas	Concluído	01/05/2025	162814
21	02/05/2025	180867	Bravo 61	BEI8A30	União da Vitória	Corretiva	Luz baixa L/E inoperante	SMB	Substituição da lâmpada	Concluído	02/05/2025	180867
272	22/02/2025	309843	Alfa 60	BEI8A31	União da Vitória	Corretiva	Solto rebites dos estribos	SMB	Rebitado os estribos	Concluído	09/05/2025	309850
						Preventiva	Pane da bateria	PGv8	Substituição bateria	Concluído		
							Alerta de corte de corrente, potencia associada	MRW		Concluído		
							Óleo e filtros vencidos	Troca de óleo		Concluído		
								Filtro lubrificante		Concluído		
								Filtro de combustivel		Concluído		
								Filtro de ar		Concluído		
								Filtro de ar condicionado		Concluído		
							Verificar sistema de suspensão		Verificado e testado	Concluído		
							Verificar rolamentos do cardan		Programação	Concluído		
							Verificar sistema de arrefecimento		Substituição do sensor	Concluído		
							Manutenção de 30.000 km	Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras		Concluído		
								Verificado correias		Concluído		
Regulado freio de mão		Concluído										
Verificado regulagem das portas		Concluído										
Verificado maca		Concluído										
Verificado sistema de iluminação		Concluído										
Verificado sistema sonoro		Concluído										
Rodizio de pneus		Concluído										
Resetado troca de óleo no painel		Concluído										
Verificado tensor e polias da correia		Concluído										
Verificado sistema de ar condicionado		Concluído										
Verificado discos de freio traseiro e dianteiro		Concluído										

								Verificado rolamentos dos rodados	Concluído		
								Verificado acessórios do bau	Concluído		
MAIO											
429	30/04/2025	218641	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Vazamento mangueira do ar condicionado	Nilton	Realizado solda no cano do ar condicionado	Concluído	
							Parabrisa quebrado	Autoglass	Substituição do parabrisa	Concluído	08/05/2025
							Vazamento óleo hidráulico	SMB	Substituição da mangueira	Concluído	218810
							Vidro lado motorista não sobe		Fixado e lubrificado máquina do vidro	Concluído	
443	08/05/2025	154447	Bravo 63	BEB9F71	Bituruna	Corretiva	Vazamento de água do radiador	SMB	Substituição do radiador	Concluído	12/05/2025
						Corretiva	Cano do ar condicionado solto		Fixado cano do ar condicionado	Concluído	
							Abraçadeira suporte espiral hidráulico quebrado		Substituição da abraçadeira	Concluído	
									Troca de óleo	Concluído	

474	30/05/2025	224035	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Preventiva	Óleo e filtros vencidos	SMB	Filtro lubrificante	Concluído	02/06/2025	224065
									Filtro de combustível	Concluído		
									Filtro de ar	Concluído		
									Filtro de ar condicionado	Concluído		
							Revisar freios		Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão	Concluído		
							Verificar sistema de iluminação		Realizado reparo chicote do led de milha L/D + ajustados estrobos da grade + Regulados faróis + soldado luminaria do salão + substituição da lâmpada luz de posição traseira L/D + verificado os demais itens do sistema de iluminação	Concluído		
							Pneus ruins	West rodas	Substituição dos pneus traseiros	Concluído		
							Manutenção de 15.000 km	SMB	Verificado correias	Concluído		
									Verificado regulagem das portas	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
Verificado sistema sonoro	Concluído											
Verificado sistema de arrefecimento	Concluído											
Rodizio de pneus	Concluído											
		Resetado troca de óleo no painel	Concluído									

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



EXECUÇÃO DA OBRIG DE SERVIÇO


DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

01- Com peda Queimado

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Com peda "H 4"		X		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA


 Renan Malinowski
 Socorrista/CVE
 CNH: 037.075.762-99

01/05/2025

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

SIM

NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

SIM

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUCTOR SOCORRISTA

Lucas

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

Renan

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

Dr. Israelino

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

* Serviço Realizado na Base de UVA, sem necessidade de baixa e com peça do estoque do assist. Frotas.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

01/05/25

HORA DE CONCLUSÃO

12:30

KM DE CONCLUSÃO

162814

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

01/05/25

HORA DE RETORNO

12:30

KM DE RETORNO

162814

NOME E ASSINATURA

Renan ~~Renan~~owski
Socorrista/CVE
CNH: 037.075.762-99

01/05/25

DATA

05-021

OK

4

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB

CONTROLE O.S. Nº: **021** DATA DA BAIXA: **— x —** HORA DA BAIXA: **— x —** KM BAIXA: **— x —**

DATA DA ENTRADA OFICINA: **02/05/25** HORA DA ENTRADA: **05:00** KM ENTRADA: **120867**

TIPO DE MANUTENÇÃO: PREVENTIVA CORRETIVA SINISTRO DATA DO SINISTRO: **— x —**

CONDIÇÕES DE RODAGEM: EM CONDIÇÕES DE RODAGEM GUINCHO/REBOQUE NOME DO PRESTADOR: **Autobridas Zestados**

CONDUTOR/APOIO: **Revan (Plano / Assist. Moto)**

PLACA: **BGI-8A30** PREFIXO: **USR-61** BASE/MUNICÍPIO: **U. da Vitória**

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras	<input type="checkbox"/>	Verificação sistema de iluminação	<input type="checkbox"/>	Troca de Óleo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificação de correias	<input type="checkbox"/>	Verificação de sistema sonoro	<input type="checkbox"/>	Troca Filtro Lubrificante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regulagem freio estacionário	<input type="checkbox"/>	Verificação de sistema de arrefecimento	<input type="checkbox"/>	Troca de Filtro de Combustível	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificação regulagem de portas	<input type="checkbox"/>	Rodizo de pneus	<input type="checkbox"/>	Troca de Filtro de Ar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificação maca escamoteável	<input type="checkbox"/>			Troca de Filtro de Ar Condicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVENTIVA 30000KM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVA 45000KM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificação de tensor e polias de correia	<input type="checkbox"/>	Verificação de rolamentos cardan	<input type="checkbox"/>	Substituição de óleo de caixa de câmbio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificação sistema de suspensão	<input type="checkbox"/>	Verificação de rolamentos dos rodados	<input type="checkbox"/>	Substituição de óleo de diferencial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificação sistema de ar condicionado	<input type="checkbox"/>	Verificação de acessórios da baú	<input type="checkbox"/>			
Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro	<input type="checkbox"/>	Substituição de pneus	<input type="checkbox"/>			

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

Os Rebites dos estribos direito e esquerdo devido a a-bas caberem novos

NOME E ASSINATURA: Renan Malinowski
 Socorrista/CVE
 CNH: 037.075.762-99

02105125

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO


DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

03- Excesso de Ruído causado pelos eixos bipeenais estreme
Saltos e vibração em excesso

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	20 Rebites + M.O	20			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA


 Renan Majinowski
 Socorrista/CVE
 CNH: 037.075.762-99

02/05/25

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

SIM

NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

SIM

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

Renan

TÉC. DE ENF. / ENFERMEIRO

Alina

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

X Serviço Realizado s/ necessidade de Pronta de Unidade
X NF e bloco enviados ao Sr. Alexandre Botzoni

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

02/05/25

HORA DE CONCLUSÃO

16:00

KM DE CONCLUSÃO

180867

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

11


HORA DE RETORNO

11

KM DE RETORNO

11

NOME E ASSINATURA


Renan Malinowski
Socorrista/CVE
CNH: 037.075.762-99

02/05/25

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

① SUBSTITUIÇÃO RADIADOR DE ALUMINA, TESTADO VTR FICOU OK.

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	substituido radiador (ALUMINA)	01			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Felipe Luis Felipe

MECÂNICO RESPONSÁVEL

08/10/20

DATA

OK



FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

CONTROLE O.S. Nº: **272** DATA DA BAIXA: **22/02/25** HORA DA BAIXA: **—** KM BAIXA: **309843**
 DATA DA ENTRADA OFICINA: **22/02/25** HORA DA ENTRADA: **—** KM ENTRADA: **309843**
 TIPO DE MANUTENÇÃO: PREVENTIVA CORRETIVA SINISTRO DATA DO SINISTRO: **—**
 CONDIÇÕES DE RODAGEM: EM CONDIÇÕES DE RODAGEM GUINCHO/REBOQUE NOME DO PRESTADOR: **—**
 CONDUTOR/APOIO: **—**
 PLACA: **BEI-8A31** PREFIXO: **ALFA 60** BASE/MUNICÍPIO: **União da Vitória**

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação sistema de iluminação	<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de Óleo	<input checked="" type="checkbox"/>
Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação de sistema sonoro	<input checked="" type="checkbox"/>	Troca Filtro Lubrificante	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificação de correias	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação de sistema de arrefecimento	<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de Filtro de Combustível	<input checked="" type="checkbox"/>
Regulagem freio estacionário	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodizio de pneus	<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de Filtro de Ar	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificação regulagem de portas	<input checked="" type="checkbox"/>	RESET INCL. ÓLEO	<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de Filtro de Ar Condicionado	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificação maca escamoteável	<input checked="" type="checkbox"/>				
PREVENTIVA 30000KM <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação de rolamentos cardan	<input checked="" type="checkbox"/>	PREVENTIVA 45000KM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificação de tensor e polias de correia	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação de rolamentos dos rodados	<input checked="" type="checkbox"/>	Substituição de óleo de caixa de câmbio	<input type="checkbox"/>
Verificação sistema de suspensão	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação de acessórios do baú	<input checked="" type="checkbox"/>	Substituição de óleo de diferencial	<input type="checkbox"/>
Verificação sistema de ar condicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	Substituição de pneus	<input checked="" type="checkbox"/>		
Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro	<input checked="" type="checkbox"/>				

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

1. Ruídos em suspensão traseira e dianteira OK
2. Ronco, eixo traseiro, rolamentos ou diferencial OK
3. Ureia de nível de água baixo, porém sem baixo de nível e sem aumento temperatura. OK
4. Alta corte de corrente, potência associada.
- 5 - Troca de Óleos e Filtros
- 6 - Bateria

NOME E ASSINATURA

Marcelo

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

22/02/25

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- 1- Empilhado testes ok.
- 2- BARULHO NO DIFERENCIAL, PROBLEMA.
- 3- SUBSTITUIR SENSOR LÍQUIDO AEROFILAMENTO.
- 4- MRW.
- 5- SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR + FILTRO A/C.
- 6- Substituído Bateria na PE V8. (Repone).

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Óleo motor	07			
2	Filtro óleo motor	01			
3	Combustível	01			
4	AR motor	01			
5	A/C	01			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Golub
MECÂNICO RESPONSÁVEL

27/01/24
DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK

13



CONTROLE O.S. Nº **474** DATA DA BAIXA HORA DA BAIXA KM BAIXA

DATA DA ENTRADA OFICINA **30/05/25** HORA DA ENTRADA KM ENTRADA **224.035**

TIPO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA SINISTRO DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM EM CONDIÇÕES DE RODAGEM GUINCHO/REBOQUE NOME DO PRESTADOR

CONDUTOR/APOIO

PLACA **BDG-5C04** PREFIXO **BRUNO 61** BASE/MUNICÍPIO **SÃO MATÉUS**

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação sistema de iluminação	<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de Óleo	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação de correias	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação de sistema sonoro	<input checked="" type="checkbox"/>	Troca Filtro Lubrificante	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Regulagem freio estacionário	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação de sistema de arrefecimento	<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de Filtro de Combustível	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação regulagem de portas	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodizio de pneus	<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de Filtro de Ar	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificação maca escamoteável	<input checked="" type="checkbox"/>	RESET TROCA ÓLEO	<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de Filtro de Ar Condicionado	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVENTIVA 30000KM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificação de tensor e polias de correia	<input type="checkbox"/>	Verificação de rolamentos cardan	<input type="checkbox"/>	Substituição de óleo de caixa de câmbio	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Verificação sistema de suspensão	<input type="checkbox"/>	Verificação de rolamentos dos rodados	<input type="checkbox"/>	Substituição de óleo de diferencial	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Verificação sistema de ar condicionado	<input type="checkbox"/>	Verificação de acessórios do buú	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro	<input type="checkbox"/>	Substituição de pneus SOMENTE MASCINOS	<input checked="" type="checkbox"/>		

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

1) REVISÃO 15.000 Km.

2) FALHAS DE LUZ -

3) TROCAR ÓLEO E FILTROS MOTOR + FILTRO A/C.

4) FAROL MINHA LADO DIREITO INOPERANTE.

5) ESTROBOS DIANTEIROS REVISAR.

6) FARÓIS DESREGLADOS.

7) LUSAS INTERIORES E EXTERIORES REVISAR.

8) ABRAÇADORA SUPORTE ESPINHA MIOLOQUINA DANIFICADA.

9) LUBRIFICANTE MANTER ALICATA ROTACIONAR SÓLTO.

10) PNEUS TRASEIROS TROCAR.

NOME E ASSINATURA **John Everton Barbosa**
 Motorista/Apoio Frotas
 CNH: 06087371562

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- 1) REALIZAR DEVIÇÃO 15.000km.
- 2) SUSTITUIR PASTILAS DE FREIO E MANGUEIRAS + RE-OLIVAR FALSO DE MÃO.
- 3) TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR + FILTRO A/C.
- 4) FOI REALIZADO REPARO DO CILINDRO COMPLETO DO LADO DA DIREITA.
- 5) AJUSTAR ESTABELOS GRANDE DIÂMETRO.
- 6) RE-OLIVAR FARÓIS 2 LADOS.
- 7) REMOÇÃO E SOLDAR LUMINÁRIA DO TETO DO CARRO POIS ESTAVA COM AMBOTE ATORADO + SUSTITUIR LÂMPADA NEVA LUS DIREITA.
- 8) SUSTITUIR ABRACADURA DO SUPORTE DO ESPINHO DO HIDRÁULICO.
- 9) FIXAR CANO DE AR COMEÇANDO ACIMA DO RADIADOR.
- 10) SUSTITUIR PNEUS TRÁS.

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	LATAS ÓLEO MOTOR.	07			
2	FILTRO AR MOTOR	01			
3	" ÓLEO "	01			
4	" COMPLETO	01			
5	" A/C	01			
6	LÂMPADA RSW (1 POLO).	01			
7	PNEUS	02			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Roberto Luis Feri
MECÂNICO RESPONSÁVEL

30/05/25

DATA

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

SIM

NÃO

NOME OFICINA

SMB / WEST.

MOTIVO:

P PREVENTIVA + CORRETIVA.

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

SIM

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIONISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

[Empty area for complementary observations]

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

02/06/25

HORA DE CONCLUSÃO

-

KM DE CONCLUSÃO

224065

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

[Empty]

HORA DE RETORNO

[Empty]

KM DE RETORNO

[Empty]

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK

16



CONTROLE O.S. Nº **429** DATA DA BAIXA **30-04-25** HORA DA BAIXA **14:35** KM BAIXA **218519**
 DATA DA ENTRADA OFICINA **30.04.25** HORA DA ENTRADA **16:58** KM ENTRADA **218641**
 TIPO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA SINISTRO DATA DO SINISTRO _____
 CONDIÇÕES DE RODAGEM EM CONDIÇÕES DE RODAGEM GUINCHO/REBOQUE NOME DO PRESTADOR _____
 CONDUTOR/APOIO **John**
 PLACA **BOG5C64** PREFIXO **BRAVO 61** BASE/MUNICÍPIO **SÃO MATEUS DO SUL**

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras	<input type="checkbox"/>	Verificação sistema de iluminação	<input type="checkbox"/>	Troca de Óleo	<input type="checkbox"/>
Verificação de correias	<input type="checkbox"/>	Verificação de sistema sonoro	<input type="checkbox"/>	Troca Filtro Lubrificante	<input type="checkbox"/>
Regulagem freio estacionário	<input type="checkbox"/>	Verificação de sistema de arrefecimento	<input type="checkbox"/>	Troca de Filtro de Combustível	<input type="checkbox"/>
Verificação regulagem de portas	<input type="checkbox"/>	Rodizio de pneus	<input type="checkbox"/>	Troca de Filtro de Ar	<input type="checkbox"/>
Verificação maca escamoteável	<input type="checkbox"/>			Troca de Filtro de Ar Condicionado	<input type="checkbox"/>
PREVENTIVA 30000KM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVA 45000KM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificação de tensor e polias de correia	<input type="checkbox"/>	Verificação de rolamentos cardan	<input type="checkbox"/>	Substituição de óleo de caixa de câmbio	<input type="checkbox"/>
Verificação sistema de suspensão	<input type="checkbox"/>	Verificação de rolamentos dos rodados	<input type="checkbox"/>	Substituição de óleo de diferencial	<input type="checkbox"/>
Verificação sistema de ar condicionado	<input type="checkbox"/>	Verificação de acessórios do baú	<input type="checkbox"/>		
Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro	<input type="checkbox"/>	Substituição de pneus	<input type="checkbox"/>		

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

1 vazamento mangueira de ar condicionado (Nitea)
 2 parabrisa quebrado (Autoglass)..
 3 vazando óleo hidráulico
 4 Vidro lado motorista não sobe até o final

NOME E ASSINATURA

[Handwritten Signature]
 RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

Leandro A. Ferreira
 Condutor Superista
 CNH 03726140650
 DATA **30/04/25**

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- ① MANUTENÇÃO NILTON. Realizado Sela de Borracha Ar Condicionado
- ② SUBSTITUIÇÃO PARABRISA. na Autoglass.
- ③ SUBSTITUIDO mangueira direção Hidráulica
- ④ SUPORTE E MAGNIVA DO VIERO SOLTOS, FOI FIXADO E LUBRIFICADO A MAGNIVA DE VIERO, TESTADO OK.

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Polini Nervis

MECÂNICO RESPONSÁVEL

DATA

?

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

SIM

NÃO

NOME OFICINA

SMB

MOTIVO:

PARABRISA + VITAMENTO OÍO HIDRÁULICO.

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

SIM

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Vitro Encaminhada p/ Atelton de Ondicionado.
Vitro Encaminhada p/ Autoglass (Parabrisas).

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

08/05/25

HORA DE CONCLUSÃO

—

KM DE CONCLUSÃO

21880

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

08/05/25.

HORA DE RETORNO

—

KM DE RETORNO

21880

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

Ambulância: BDG5C64

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000061809	06/05/2025	AUTOGLASS PG	FRANQUIA TROCA DE VIDRO - VLR COMPLEMENTAR	CISVALI / PR	455,00
Total					455,00

Ambulância: BEY8A22

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000000027	09/05/2025	ANDERSON LUIZ DE SOUZA CHAVES	SERVIÇO DE LIMPEZA	CISVALI / PR	540,00
Total					540,00

Ambulância: BEY9G69

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000039252	26/05/2025	DIRMAVE	PECAS AUTOMOTIVAS	CISVALI / PR	1.072,43
Total					1.072,43

Ambulância: TAL6G04

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000024261	21/05/2025	SCHADECK PNEUS	PNEU 225/75R16	CISVALI / PR	2.614,12
Total					2.614,12

Ambulância: TBH7G72

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000000014	26/05/2025	KIMBERLY APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	RASTREAMENTO	CISVALI / PR	160,00
Total					160,00

Ambulância: TBH9E06

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000000014	26/05/2025	KIMBERLY APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	RASTREAMENTO	CISVALI / PR	160,00
Total					160,00

Ambulância: TBI2H06

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000000014	26/05/2025	KIMBERLY APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	RASTREAMENTO	CISVALI / PR	160,00
Total					160,00

Total Geral 5.161,55

RECEBEMOS DE MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº.: 000.061.809
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
Avenida Doutor Joao Haddad, 402
Contorno - CEP: 84052-463
Ponta Grossa - PR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.: 000.061.809
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0507 5717 4600 6569 5500 1000 0618 0918 0073 0677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141250143641669 - 06/05/25 12:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9089162715

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.571.746/0065-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA S/

CNPJ / CPF
09.378.748/0001-05

DATA DE EMISSÃO
06/05/2025

ENDEREÇO
PADRE ANCHIETA, 0, 0

BAIRRO / DISTRITO
BIGORRILHO

CEP
80730-001

DATA ENTRADA / SAÍDA
06/05/2025

MUNICÍPIO
Curitiba

FONE / FAX
(41) 3121-3350

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:13:59

FATURA / DUPLICATA

Fatura: **61809** Valor Líquido: **R\$ 455,00**

DUPLICATAS: 001 06/05/25 R\$ 455,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VIDROS/ACESSÓRIOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
425291	FRANQUIA REF. VALOR COMPLEMENTAR DA MERCADORIA ADQUIRIDA PELA CIA Trib. aproxim: Federal - R\$ 72,62 (15,96%) - Estadual - R\$ 88,73 (19,50%) - Fonte: IBPT;	70072100	060	5.405	UN	1,00	455,00	455,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
162692		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: INSTAL 29497 NF COMPLEMENTAR DE VALOR DE MERCADORIA(S) DISCRIMINADAS NA NOSSA NF 61808. VEICULO PLACA BDG5C64. APOLICE 202461311918610 CARRO DAILY GRAN FURGO OS 17717731 EMITIDA EM 06/05/2025 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR RELATIVO A FRANQUIA. RECLAMACOES OU SUGESTOES 0800 707 5150. MERCADORIA RETIRADA NO NOSSO ESTABELECIMENTO DESTINADA A USO E CONSUMO DO ADQUIRENTE. Trib. aproxim: Federal - R\$ 72,62 (15,96%) - Estadual - R\$ 88,73 (19,50%) - Fonte: IBPT Email do Destinatário: adm2@smbgestao.com.br	

Chave de Acesso da NFS-e

41282032222342853000144000000000002725050663023135



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 27	Competência da NFS-e 09/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/05/2025 17:48:40
Número da DPS 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/05/2025 17:48:40

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.342.853/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone (42) 9918-7001
Nome / Nome Empresarial 22.342.853 ANDERSON LUIZ DE SOUZA CHAVES		E-mail ANDERSONLUIZDESOUZACHAVES12@GMAIL.COM	
Endereço BARAO DO RIO BRANCO, 475, CENTRO		Município União da Vitória - PR	CEP 84600-190
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.378.748/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SMB GESTAO EM SAUDE S.A.		E-mail -	
Endereço PADRE ANCHIETA, 2348, SALA 2301 ANDAR 23 COND ANCHIETA BUSINESS ED, BIGORRILHO		Município Curitiba - PR	CEP 80730-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação União da Vitória - PR	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço

Lavagem:
3 LAVAGENS - Virtus - Placa: BEY8A22
2 LAVAGENS - T Cross - Placa: BEY9G69
3 LAVAGENS - Ambulância - Placa: BEI8A30
1 LAVAGEM - Ambulância - Placa: SEG9D24

CADA LAVAGEN R\$ 60,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN União da Vitória - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 540,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 540,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE VEICULOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.039.252 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DIRMAVE	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE VEICULOS SA AVE QUINZE DE NOVEMBRO, 65 CENTRO 89400000 - PORTO UNIAO - SC Telefone: (42) 3521-1111	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.039.252 Série 002 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225.0585.1317.0400.0407.5500.2000.0392.5210.0186.6642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250196040796 26/05/2025 15:42:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258734132	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.131.704/0004-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 09.378.748/0001-05	DATA DA EMISSÃO 26/05/2025
NOME RAZÃO SOCIAL SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 81.330-520
ENDEREÇO RUA PADRE ANCHIETA 2348 - SALA 2301 ANDR 23		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/05/2025	
MUNICÍPIO CURITIBA	FONE/FAX 42984143922	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 15:42:46	

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 842,94		VALOR DO ICMS 143,31	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.072,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,89	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.070,54		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL P		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 800,610	PESO LÍQUIDO 800,610

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
N0138158	ANEL	73261900	000	5102	PC	1	17,60	0,03	0,18	17,57	17,57	2,99	17,00
04E115561T	FILTRO OLE	84212300	000	5102	PC	1	135,80	0,24	0,18	135,56	135,56	23,05	17,00
1SB201511	FILTR COMB	84212300	000	5102	PC	1	34,92	0,06	0,18	34,86	34,86	5,93	17,00
GS5553R6BRA	OLEO MOTOR MAXI PERF 5W40 508 88 509	27101932	060	5405	L	4	57,00	0,40	0,18	227,60	0,00	0,00	0,00
04E905602A	VELA	85111000	000	5102	PC	4	149,03	1,06	0,18	595,06	595,06	101,16	17,00
G052565A1	PASTA	34039900	000	5102	L	0,04	491,00	0,03	0,18	19,61	19,61	3,33	17,00
WHT000729A	PARAF. SEXTAV. INTERNO (COMB.) M8X20	73181500	000	5102	L	3	13,45	0,07	0,18	40,28	40,28	6,85	17,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 176,33 Federal e 114,59 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 186664-Depto:04-Vendedor:0015-NELSON GROBB-Romaneio(s):45173,45172,-O.S.:022100-Placa:BEY9G69 -Chassi: 9BWBj6BF8R4036900-Modelo: BF14N3-Cor:AZUL-Ano Fab.: 2023-Km: 78182--Cond. Pagto: 30 DIAS -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIO E INDUSTRIA SCHADECK S/A-UNPUV AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA DANFE ABAIXO.		NF-e Nº 24.261 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Arquivo XML enviado para o(s) email(s) impresso no DANFE	
SMB GESTAO EM SAUDE S.A. (1184334) TOTAL DA NOTA: R\$ 2.614,12		

 <p>Comércio e Indústria Schadeck SA Av. Manoel Ribas, 959 - Centro 84600-000 - União da Vitória-PR 85.378.503/0019-87 - 90.117.922-08 Fone: (42) 3522-5082</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 24.261</p> <p>SÉRIE: 001 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4125 0585 3785 0300 1987 5500 1000 0242 6110 6349 9286</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>5403 - Venda de mercadoria.c/subst.tributaria-substituto</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>141250162276585 21/05/2025 14:54:17</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>9011792208</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>85.378.503/0019-87</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
SMB GESTAO EM SAUDE S.A. (1184334)		09.378.748/0001-05		21/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA	
RUA PADRE ANCHIETA, 2348	BIGORRILHO	80730-001	21/05/2025	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
CURITIBA	(41) 3223-4059	PR		14:54:02

001	002	003	004
21/06/2025	21/07/2025	21/08/2025	21/09/2025
R\$ 653,54	R\$ 653,53	R\$ 653,53	R\$ 653,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST.	VALOR ICMS ST.	TOTAL TRIBUTOS	TOTAL PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 811,42	R\$ 0,00	R\$ 2.614,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	FUNRURAL	VALOR TOTAL DO IPI	TOTAL COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						R\$ 2.614,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SMB GESTAO EM SAUDE S.A.	(0) EMITENTE			PR	09.378.748/0001-05
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PADRE ANCHIETA. 2348 - BIGORRILHO	CURITIBA	PR	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COMERCIO E INDUSTRIA SCHADECK S/A-UNPUV	85.378.503/0019-87	9011792208
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV.MANOEL RIBAS, 959	CENTRO	84600-280
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
UNIAO DA VITORIA	PR	(42) 3522-5082

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
16009949	PNEU 225/65R16C 112/110T FRD96 SPP	40112090	060	5403	PC	4,000	653,5300	0,00	2.614,12	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - Tributacao Aproximada R\$ 367.02 Federal. R\$ 444.40 Estadual. R\$ 0.00 Municipal. Fonte:</p>	RESERVADO AO FISCO
<p>Arquivo XML enviado para o(s) email(s) abaixo: comercial@smbgestao.com.br</p>	